

化工哈氏合金反应釜厂商 山东行雨反应釜供应商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 化工哈氏合金反应釜厂商 山东行雨反应釜供应商 |
| 公司名称 | 威海行雨化工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 威海市环翠区羊亭镇曲和路17号 |
| 联系电话 | 13563101906 13563101906 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

哈氏合金反应釜厂商全自动反应釜

全自动反应釜为台式微型反应釜，釜头固定式、整机一体化设计，结构合理，功能完善，中文菜单、轻松使用；全新触摸屏式操作；加热系统与下釜体均采用电动升降模块，左右旋转90度，便于实验操作；控制系统配备双控温模块（釜内与加热器），自动进水降温功能，超温、超压及故障声光报警功能，恒温定时及程序升温等功能；釜体与釜盖之间采用更为安全简便的机械手式卡环快拆卸方式极大的方便了反应釜的拆卸工作，提高工作效率。

釜体配置：

密封方式：A型双线密封，确保无泄露

进气阀门（取样阀）：配备插底管，用于进气或反应过程中取样分析

排气阀：便于反应前后排空或置换

压力表：指针式压力表及压力变送器双配备

温度探头：用于实时监测实验温度

安全阀：装有卸爆片，保护压力表及釜体安全

冷却盘管：用于釜内降温。

哈氏合金反应釜厂商哈氏合金反应釜的故障排除及清洗步骤

哈氏合金反应釜采用静密封结构，搅拌器与电机传动间采用磁力偶合器联接，由于其无接触的传递力矩，以静密封取代动密封，能解决以前机械密封与填料密封无法解决的泄漏问题，使整个介质各搅拌部件完全处于密封的状态中进行工作。当然我们在运用过程中可能会出现一些故障。那么是什么原因呢，我们来了解一下：

故障一：磁力搅拌器内噪音多大。

原因：由于搅拌器内轴套、轴承磨擦的间隙过大，小型哈氏合金反应釜厂商，内磁钢转动出现摆动，噪音过大。

解决方案：零件更换，按原有型号尺寸更换轴套或轴承。

故障二：反应釜外磁钢转动，内磁钢不转，哈氏合金反应釜厂商，电机电流减小。

原因：由于温度过高或冷却水循环不畅，内磁钢因高温退磁或氢化反应时，氢气将磁钢粉碎，内磁钢膨胀。

解决方案：可及时通知我厂，重新更换内磁钢。

故障三：反应釜底部放料阀处出现泄漏。

原因：阀门密封面损坏。

解决方案：更换阀杆。

故障四：反应釜密封处出现泄漏。

原因：由于螺栓松动，密封垫变形。

解决方案：将螺栓重新上紧。如果无效重新更换密封垫。

哈氏合金反应釜清洗完后，化工哈氏合金反应釜厂商，方可方便下次使用。磁力反应釜应用于干粉类、腻子类、食品类、化学品类、腻子膏类、真石漆等的反应，还特别适应粘稠的物料反应。我们应该如何清洗磁力反应釜，下面为大家介绍磁力反应釜的清洗步骤。

将反应溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份残留物后，注入水半釜进行搅拌10分钟，此时方可打开釜盖，对釜内壁进行清洗。清洗时，要清洗釜盖、取样阀，同时在釜内有水的情况下，稍充一下氮气。暂时不用的反应釜，然后将反应釜内加入70%体积干净的无水乙醇浸泡，大型哈氏合金反应釜厂商，可以不拧紧螺丝。

阀门是化工管路上控制介质流动的一种重要附件，对哈氏合金反应釜阀门的检查应包括以下几点主要内容：

- 1、阀体内外表面有无砂眼、裂纹等缺陷。
- 2、阀座与阀体接合是否牢固，阀芯与阀座是否吻合，密封面有无缺陷。
- 3、阀杆与阀芯连接是否灵活可靠、阀杆有无弯曲，螺纹有无损坏、腐蚀。
- 4、填料、垫圈是否老化损坏。
- 5、阀门开启是否灵活等。

达到以上内容，反应釜阀门的检查工作就完成了。希望对大家有所帮助！

化工哈氏合金反应釜厂商-山东行雨反应釜供应商由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司（www.whxingyu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海行雨化机——您可信赖的朋友，公司地址：威海市环翠区羊亭镇曲和路17号，联系人：李晨端。同时本公司（www.cilimifengfyf.com）还是从事磁力密封反应釜厂家，磁力密封反应釜价格，不锈钢磁力密封反应釜的厂家，欢迎来电咨询。