

挂具清洁报价 湖州挂具清洁 无锡沐宸潜水电机公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 挂具清洁报价 湖州挂具清洁 无锡沐宸潜水电机公司 |
| 公司名称 | 无锡世发通用泵业电机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市新吴区硕放南开路80号 |
| 联系电话 | 13771177605 |

产品详情

潜水电机绕组线

本产品采用无氧铜丝为导体，高压聚乙烯等原料制成。（韧度高，含非污染抗1氧剂）

采用工艺:

以无氧铜丝作为导体，包覆绝缘层与护套，以满足各种电机运作的绝缘要求。

采用德国NSW标准。

1/1.90-19/1.5采用双层绝缘护套，以聚乙烯（PE）与尼龙（PC）为绝缘材料。

采用国家GB/T4014-85 《聚乙烯绝缘尼龙护套绕组线》

GB/T 3953-83 《电工用铜线》

GB/T 4901，挂具清洁价格，1-85 《裸铜线试验方法》

GB/T 4014-85 《聚乙烯绝缘尼龙护套绕组线》

工作条件:

绕组线额定电压V0/v为450/750V

绕组线在水中长期工作水的PH值为6.5~8.5水温不超过10kgf/cm

大修检修方法、质量标准及工艺要求。

1、执行小修检修方法、质量要求及工艺要求。

2、拆卸程序

a 先将压油弹簧拉紧，拧下油塞，放油。

b 拆下支架(30)和密封盖(27)取出机械密封。

c 卸下油囊护套(?) (150A、及200B电机为右旋转螺纹连接，用链钳拆装)，使整个油缸装配部份去掉。若不需更换油囊(43)，此部件不应再分解。

d 拆开信号线，卸下贫油信号触头装配(42)。

e 拧出螺栓(40)，将下端盖(14)连同转子(21)一起抽出。注意不要碰伤绕组。若不需更换下轴承时，此部件不应再分解。当继续解体时要注意锁紧螺母(41)的旋向为左旋。

电动机启动后发热超过温升标准或冒烟可能原因：

电源电压达不到标准，电动机在额定负载下升温过快。

电动机运转环境的影响，如湿度高等原因。

电动机过载或单相运行。

电动机启动故障，湖州挂具清洁，正反转过多。

对应处理方法：

(1) 调整电动机电网电压。(2) 检查风扇运行情况，挂具清洁报价，加强对环境的检查，保证环境的适宜。(3) 检查电动机启动电流，发现问题及时处理。(4) 减少电动机正反转的次数，及时更换适应正反转的电动机。

挂具清洁报价-湖州挂具清洁-无锡沐宸潜水电机公司由无锡世发通用泵业电机有限公司提供。无锡世发通用泵业电机有限公司 (wxmcqsdj.com) 位于无锡市新吴区硕放南开路80号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡世发通用泵业电机在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡世发通用泵业电机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡世发通用泵业电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。