

# 全自动点胶机 特尔信 宜春点胶机

产品名称	全自动点胶机 特尔信 宜春点胶机
公司名称	苏州特尔信精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江经济技术开发区柳胥路7号
联系电话	18962555511

## 产品详情

市场随着流水线无人化在线点胶机出现，宜春点胶机，解决了国内人力数量下降的困境。在未来

将会越来越多的工厂走向这个路线，这是大势所趋的。而无人化工厂也是2016年提倡的主要内容。随着操作人员日趋供应紧张

，人工生产成本的增加，在线点胶机应用越来越广泛。汽车零件涂布，手机按键，电池，笔记本，线圈点胶，PCB板，IC，喇叭

，精密点胶机，PDA封胶，LCD封胶，IC封装等。因产品各异，自动化应用也非常繁杂因能够取代人力效率低下，产品工艺所以应用越来越广

泛。便是点胶自动化中应用为广泛的。

胶阀漏胶以及出胶大小不一致的故障，那么是什么原因造成的呢？

1、胶嘴堵塞 原因：自动点胶机内未完全清洗干净，贴片胶中混入杂质，有堵孔现象，不相容的胶水相混合，导致胶嘴出量偏少或者没有胶点出来。

解决方法：换清洁的针头，换质量较好的贴片胶，贴片胶牌号不应搞错。

2、胶阀滴漏 原因：点胶机使用的针头口径太小，过小的针头会影响胶阀开始使用时的排气泡动作，影响液体的流动造成背压，结果导致胶阀关闭后不久形成滴漏的现象。

解决方法：只要更换较大的针头即可解决这种问题。另外液体内空气在胶阀关毕后会产生滴漏现象，是

预先排除液体内空气，或改用不容易含气泡的胶，或先将胶离心脱泡后在使用。

点胶阀：低质量的点胶阀，放气，双工位点胶机，生产精度不高，调节阀未能关实，会引发滴胶问题。胶阀运用日期过久，亦或是粘合剂本质含有刺激性，会引发密封材料的损坏，如此一来，胶阀在关胶的情况下就会有封隙，回吸的作用极大的干扰，也会造成滴胶问题的出现，因此当胶阀运用日期非常久时，形成滴胶，前提换下密封材料试试。粘合剂太稀，全自动点胶机，能够换一样牌子材质较稠的粘合剂，如此难题就处理了。压力过大，也会引发滴胶，能够将压力调整过后再看。

全自动点胶机-特尔信(在线咨询)-宜春点胶机由苏州特尔信精密机械有限公司提供。苏州特尔信精密机械有限公司 (texzdh.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特尔信——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江经济技术开发区柳胥路7号，联系人：王显勤。