

煤泥泵询价 菏泽煤泥泵 泰安三立环保

产品名称	煤泥泵询价 菏泽煤泥泵 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

煤泥泵是如今洗煤厂比较常见的一种重要设备，具有排污能力强，通道大，耐腐蚀等优点，实际操作中也给大家带来了很大便利，而且还大大的提高了工作效率。但是仍有很多需要注意的地方，俗话说有利必有弊，如果在操作的过程中没有注意，将会带来巨大的麻烦。

煤泥泵不同阶段的不同注意事项有几个：

??一、开车过程。

??在开车之前，一定要先对煤泥泵各阀门的开启状态进行检查，观察整车是否有异常现象，联结部位是否漏水，水池水位是否够用等。

??二、运行过程中。

??煤泥泵正常启动运行之后，煤泥泵询价，还要注意观察几个方面：

??1、检查煤泥泵的流量、扬程、电流是否稳定，是否符合相关工艺要求。

??2、检查煤泥泵机组是否存在异响，如果噪声震动过大，则一定要记得及时停机处理。

??3、看下轴封是否正常，有无滴漏现象。轴承的温度也要保证不能超过75摄氏度。

??三、停车过程。

??停车时，要确保煤泥泵内没有物料残留，全部进入煤泥池才能停车，并且将送管中的物料排空，以防出现堵塞现象。

煤泥泵是电厂煤泥输送系统中的重要设备，运行可靠，操作简单，故障率低，在煤泥输送系统中更是起着至关重要的作用。虽然说，煤泥泵设备比较，平时使用中故障率也低，但是，在实际操作中也不可避免地会遇到这样或那样的问题，影响煤泥正常输送，面对于此，找出故障原因并加以解决非常关键。接下来，咱们就煤泥泵常见故障进行简单解析。

1、煤泥泵在调试期间出现了“吸油堵”故障。

首先，需要对设备进行详细检查，如果料缸和摆缸的真空表均超过规定值，那可能就是由于没有备用机油滤芯造成的，要解决这种故障只能使用或者煤油进行清洗，如果煤泥泵设备使用的机油滤芯是纸质滤芯，那么，清洗效果不好，建议更换。

2、煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。

造成煤泥泵出现改故障点原因是卸荷阀进油管振动大所造成，具体解决方法是可以拆卸卸荷阀来进行清洗，煤泥泵流程，多次清洗后，故障就可消除。

3、煤泥泵运行一段时间后出现摆缸不动作。

首先，就是要根据第二点进行处理，如果故障还在，就需要先用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后，一般正常压力为摆缸10MPa，料缸3.8MPa。如果显示不正常，则需给蓄能器皮囊加入氮气，摆缸工作正常，故障消除。

如果运行了2分钟后，发现设备动力包油箱加油口处冒烟，菏泽煤泥泵，检查、确认所冒烟是否为氮气。如是氮气则说明摆缸蓄能器皮囊损坏。建议拆卸蓄能器皮囊进行检查，若是皮囊损坏则需及时进行更换。

通过煤泥泵检修能够简单排查出故障问题所在，希望上述介绍能够给广大煤泥泵用户提供一定的帮助。

煤泥输送管道及配件

1) 煤泥输送管道采用厚壁钢管，管道内部喷涂增加耐磨性能及煤泥流动的阻力，煤泥泵厂家，规格为DN250，管道承压能力与煤泥输送泵相匹配，壁厚不低于10mm。

2) 煤泥输送管路连接方式全部采用焊接在水平段应设置必要的可拆卸活接便于检修，考虑高压管道的密封和轴向振动问题。

3) 煤泥输送管道的支架管卡、固定方式和布置间应避免产生煤泥管道的震动，并保证不因煤泥输送管道震动问题影响系统运行。管卡具有足够的强度和吸震、减震功能，管道连接法兰够吸收管道的轴向振动，防止由于管路压力波动及振动而造成法兰联接面泄漏。

4) 管路设置清洗回流装置，煤泥清洗回流水排放到锅炉房附近排水系统。清洗回流采用海绵清洗装置。

煤泥泵询价-菏泽煤泥泵-泰安三立环保由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

