

新源75 轮式抓木机 旋转装载机 铲车抓机 挖树根 码垛机 抓竹子设备 上料机 抓树枝

产品名称	新源75 轮式抓木机 旋转装载机 铲车抓机 挖树根 码垛机 抓竹子设备 上料机 抓树枝
公司名称	山东中崛重工有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:新源 型号:75
公司地址	济宁高新区第九工业园
联系电话	13287213373 13287213373

产品详情

抓木机

很多客户总是疑惑：为什么看似差不多的机子，怎么价格却差别那么大那？抓木机多少钱合理？俗话说“内行看门道，外行看热闹”，看似差不多只是外在，但工程机械是要干活挣钱的，不是绣花枕头摆着看的，关键还是看性能。

先说发动机和泵阀等关键元件，发动机和液压系统好比人的心脏和神经，有的厂家打着进口品牌的旗号，实际是Made in china，更甚至是一些小厂家贴标生产，产品质量可想而知，旋转抓木机厂家，更有厂家为降低成本采用一些非标准件，抓木机，成本降低，售价自然也低了，但是用户后期可能因为买一颗螺丝要跑断腿，“买的便宜用着贵”也不是划算的事情。

再就是生产技术水平，抓木机是液压工程车辆，有的厂家可能全部采用进口件，配置，但是工程车辆不是堆积木，加高臂抓木机，只要放在一起就好，关键是匹配度，协调度，所以

抓木机的优势：

抓木机呈流线型外观设计，美观大方。采用全国品牌发动机，动力强劲，工作可靠，节能。工作装置自动放平，采用计算机优化设计、工作。新型密封驾驶室，格拉默座椅，可配装冷暖空调，操作环境更加

舒适。可配抓木叉、抓草叉、加大斗等满足各种工况。

抓木机的用途：

抓木机，顾名思义就是抓木料的机器，一般是由液压挖掘机演变而成的。抓木机与普通挖掘机的区别在于前端工作装置的不同，也就是工作用途不同：普通挖掘机的大小臂一般较短，前端是挖斗，其主要作用是进行挖掘、装载作业；抓木机的大小臂俗称“抓料臂”，一般较长，形状构造与普通挖掘机也不同，其前端是抓木器，其主要作用是进行木材、木料、芦苇、稻草及各种条状物料的装卸及搬运作业。

新款抓木机在使用过程中难免会出现一些问题，但是这些问题我们又不能去忽视它，所以我们要想办法来解决。

故障排除需要考虑以下几点：

- 1、先启动一下电机，若没有声音表示没电，加高抓木机报价，检查一下电池桩头是否坏或烧坏。如果您正在驾驶中，需要确认一下液压主开关已锁定，当液压主开关未打开时，许多型号无法启动。
- 2、如果启动电机正在运转，但速度慢，声音弱，功率弱，检查发电机皮带是否正常。
- 3、如果启动电机，速度正常，声音正常，但发动机无法启动，说明机油不存在，检查一下柴油管是否堵塞，容易堵塞的两个点是柴油箱底部和手动泵，这个地方有一个小过滤器，可能是更换过滤器元件时引入空气，这时需释放排气螺杆，并且通过手动油泵泵送油以除去空气。

在木材的开采过程中，如果只是用人力来进行开采，开采的速度和质量往往得不到提升，而使用抓木机可以大大提升工作效率。为了抓木机可以正常的进行工作，那么需要我们在平时使用中注意哪些地方呢？

- 1、首先我们先检查一下新款轮式抓木机四个轮胎的胎压是否正常。
- 2、检查一下油量是否充足，如果油量不足导致发动机停机，就会对发动机造成一定的损害。
- 3、检查制动设施，是否可以正常运行，优势是前臂的启动为重要。
- 4、新款轮式抓木机应该使用专用机油来润滑发动机等部件，可以有效地控制温沉积物形成，保持抓木机的清洁，防止腐蚀磨损。

当抓木机动臂伸缩时发出奇怪的声音时，应从以下几个方面来解决分析：

- 1、将抓木机的动臂伸展开，检查一下是否缺少黄油。
- 2、检查动臂杆内的滑块是否有脱落或损坏的地方。
- 3、检查液压系统中是否存在空气，若有空气将空气排空。
- 4、检查平衡阀中的弹簧是否存在变形或阀孔是否被堵塞。
- 5、在新款抓木机工作时，当负载较重时，禁止伸缩动臂，以延长动臂的使用寿命。

加高抓木机报价-抓木机-、由山东中崛重工有限公司提供。山东中崛重工有限公司（www.sdzt0537.com）位于济宁高新区第九工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东中崛在挖掘机械中享有良好的声誉。山东中崛取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东中崛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。