

喷涂旋风粉房参加 喷涂旋风粉房现货销售 喷涂旋风粉房

产品名称	喷涂旋风粉房参加 喷涂旋风粉房现货销售 喷涂旋风粉房
公司名称	河北茂云巴力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市青县马厂镇下马厂村
联系电话	13363698696

产品详情

喷房顶部安装过滤器，新风通过风管送入顶部均流混合室，新风经过混合室均流和过滤后进入室体，过滤器效率 99.995@MPPS (H14)
依照EN1822测试方法，过滤器初阻 80Pa@0.45m/s，喷涂旋风粉房，气流均匀度 15%。气动自动门，产品进出时气动门打开，喷涂旋风粉房型号齐全，零件喷涂时气动门关闭，零件在自动喷漆时在一个密封的环境中，气动门尺寸W3200*H2000mm，采用灰白色岩棉夹芯彩钢板制作。安全门尺寸为W900*H2000mm，向外旋转90°打开，安全门采用灰白色岩棉夹芯彩钢板制作。地面铺T1.5mmSUS201不锈钢，方便清洁及维护保养。室体上设置泄爆孔，当室内压力超标时，泄爆孔可自动打开泄压。

喷粉设备科技含量不高的体现，喷涂设备是在改革开放后，是在工业技术的发展自动化越来越普遍的环境中的产物。随着自动化的程度越来越高，喷涂生产线的应用也越来越广泛

- 1、自动化程度不高
- 2、设备呆板，喷涂旋风粉房厂家供应，不能灵活运用
- 3、没有设计配套的废气废水处理工程
- 4、防火材料选材差，存在隐患。
- 5、设备整体运做易出问题。
- 6、更换及维护困难不方便

运用静电喷涂设备进程中作业指示灯不亮；原因：喷枪的电缆线插座不良、枪机行程过短，不能扣动枪内的开关；主张：查看喷枪电缆线，调整顶螺丝。运用静电喷涂设备进程中电源指示灯不亮；原因：电源插座没电、电源线与插座接触不良、电源稳妥烧断（0.5A）：查看电源和查看替换0.5A电源稳妥。

运用静电喷涂设备进程中不出粉或一通气就一向出粉；高压空气中有水，且作业环境温度太低，电磁阀芯被冻住，特点是主机作业指示灯显现正常，电磁阀不动作（新发现）。用电吹风给电磁阀加热化开，并处理水分和温度问题。

静电喷涂设备进程中出粉过多射粉气压太高，或许流化气压过低；恰当调整气压；静电喷涂设备进程中出粉时多时少；粉末流化不正常，一般是流化气压过低，粉末没有流化；调整流化气压。

喷涂旋风粉房参加(图)-喷涂旋风粉房现货销售-喷涂旋风粉房由河北茂云巴力机械设备有限公司提供。河北茂云巴力机械设备有限公司（www.tz1288.com）是从事“静电涂装设备,电镀电泳机械设备,电子机箱机柜制造”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：只茂军。