

# ARC功放参考6前级有底噪维修 西青ARC功放 粤胜音响维修

产品名称	ARC功放参考6前级有底噪维修 西青ARC功放 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

## 产品详情

美国(ARC)AudioResearch单声道后级有电压出烧喇叭维修

美国(ARC)Audio Research音响厂家售后维修中心——粤胜音响维修公司

美国ARC 250 SE采Mono-mono单声道设定，ARC功放参考6前级有底噪维修，每声道输出功率高达250瓦，在真空管机的世界，确实是强悍的功率怪兽。

Reference 250 SE延续了Audio Research的传统，维持漂亮的功率表头，而这个模拟指针还可用来调整偏压，显示正确的偏压数值。

Audio Research向来标榜「High Definition」口号，而美国Absolute Sound评论250 SE时表示，这套单声道后级达到了「所有的High Definition」，几乎是以至高等级的形容词向250 SE致敬，这是在美国音响评论中少见的超高评价，西青ARC功放，看来是相当厉害的Reference系列新角色。

专业(ARC)Audio Research后级功放烧保险，不通电，开机有电压出，冒烟烧功放电路，没声音，关机有冲击声，热机保护，有底噪等故障维修。

美国Audio Research(ARC)音响（中国）售后维修技术服务总部

地址（总部）：广东省广州市越秀区中山一路51号之二首层

美国Audio Research (ARC) 音响售后维修中心——广州粤胜音响维修公司

专业维修美国ARC Audio Research : VT80SE , VT-100MK , VS115 , VS110胆后级; SP-10胆前级 ; 5se , LS27 , LS17前级 ; VT100 , 150SE后级 ; VSi60 VSi55合并功放; CD1 CD2 CD9等个型号功放CD调动电位器有杂音、通电开不了机、自动关机、烧电源板不通电、烧功放板没声音、两边声道不平衡、控制失灵等故障专业维修。进口原厂配件，先进精密的测试仪器，ARC功放烧胆管没声音快速维修，技术精湛维修经验丰富的专业队伍，诚信的服务态度。欢迎各地邮寄或直接送机到本中心维修。

美国Audio Research音响(中国)售后技术服务中心

地址(总部)：广东省广州市越秀区中山一路51号之6

美国(ARC)Audio Research电子管功放维修哪家专业技术过硬?——广州粤胜音响维修公司——(ARC)Audio Research音响厂家授权售后维修单位。

电子管功放输出功率变小，声音变得软弱无力——功率管老化的维修检测方法：可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表，AudioResearch维修，负表笔接屏极，正表笔接输出变压器，开启高压就能从电表读出屏流数。在偏压正常情况下，如测得屏流小于正常值，就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值，则可能有几种情况：A、功率管屏压过高，特别是帘栅极压过高；B、功率管本身质量有问题，本身屏耗大，输出功率势必减少。如果测不到屏流，说明功率管已经损坏。

专业(ARC)Audio Research胆管功放没声音，开机烧电子管，声音疲惫没力，胆管暗声音失真等故障维修。厂家提供进口原装配件和技术上相互交流的大力支持，令我们本已精湛的技术更上一层楼。对每一台送修的影响都能修复到原厂效果。

车)

美国Audio Research(ARC)音响(中国)售后维修技术服务总部

地址(总部)：广东省广州市越秀区中山一路51号之二首层

ARC功放参考6前级有底噪维修-西青ARC功放-粤胜音响维修由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。ARC功放参考6前级有底噪维修-西青ARC功放-粤胜音响维修是广州粤胜电器技术服务有限公司(www.gzyqw.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：何小姐。同时本公司(www.gzgfx.cn)还是从事功放维修功放故障维修，音响功放维修音响维修点，功放机维修功放维修中心的厂家，欢迎来电咨询。