

薯类收获机生产厂家 鸿友农业机械自产自销 云南薯类收获机

产品名称	薯类收获机生产厂家 鸿友农业机械自产自销 云南薯类收获机
公司名称	德州鸿友农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜
联系电话	18888201260 18888201260

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州鸿友农业机械有限公司

如果我们对花生收获机进行长时间的使用一定要注意它的维护：

维护1、每次轮班结束时，应清除机器所有部件上的污垢。清洁前不要等到土壤变干。

维护2、检查所有零件的紧固件，如有松动，应及时拧紧，以免以后使用时松动造成危险。在我们使用它之前，我们还应该进行检查，这是我们人身安全和周围环境安全的关键一步。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

鸿友农业机械下面为您讲解花生收获机的维护与保养：

存放时，要选择通风遮阳的地方，用砖或其他物品将机架垫起，薯类收获机生产厂家，使挖掘铲、限深轮离开地面，薯类收获机价格，后，用塑料布把花生收获机盖住。拆下的动力轴、液压油管、地轮等放

在架子上，摆放整齐，防止损坏。

德州鸿友农业机械有限公司主营药材收获机、薯类收获机、捡石机等产品，大家如有需要，欢迎致电咨询，也可到厂选购。

花生收获机的保养与维护：

保养1、如果拨叉磨损严重或弯曲变形，薯类收获机批发，以及变速杆下端球头磨损严重，都会影响换挡行程，使工作齿轮副啮合位置不准，造成跳挡。这时，应拆下液压升降机盖，云南薯类收获机，重新换上换挡轴行程限位片，并检查各拨叉轴及拨叉是否损坏或弯曲，将已损件进行校正、焊修或更换。

保养2、农闲期还要对启动系统和油路进行检查保养。如有油耗突然增加的现象时，要及时查清原因进行排除，柴油机的油耗突然增加，往往是燃料系统有渗漏现象、气缸压力不足、化油器各部调整不当、火花塞和分电器技术状况不好等所致。

薯类收获机生产厂家-鸿友农业机械自产自销-云南薯类收获机由德州鸿友农业机械有限公司提供。德州鸿友农业机械有限公司（hongyou666.tz1288.com）是一家从事“土豆收获机，马铃薯收获机，药材收获机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿友机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿友农业机械在收获机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！