

宏阳蔬菜大棚厂家电话 透光塑料大棚厂家 宜良透光塑料大棚

产品名称	宏阳蔬菜大棚厂家电话 透光塑料大棚厂家 宜良透光塑料大棚
公司名称	云南宏阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号
联系电话	15887180182 15887180182

产品详情

那么，蔬菜大棚建造该如何正确选址呢？我们强调，选场地、定方位是其选址重点。

选场地：大棚场地选择的原則有三，宜良透光塑料大棚，一是选择光照条件优良，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物较多的厂矿、树林、山峰等地块建棚为宜，以免造成遮荫，影响作物生长。二是土质忌过黏、过酸、过碱土壤酸碱度在6.5-7.5之间，若土壤偏酸或偏碱不是太大，透光塑料大棚厂家，可通过使用石灰或醋渣进行调解，同时强调土壤耕作层不宜过浅，透光塑料大棚多少钱，至少在40厘米以上。三是建棚场地不宜选地势低洼、靠近湖泊河流的地块，因其地下水位较高，汛期棚内的湿度过大，作物易发生涝害。而冬季易造成棚室地温过低，根系生长受影响，且病害增多。

云南移动苗床厂家，昆明移动苗床建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的移动苗床、温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

4. 泵房内所有管道连接处的螺栓必须放松，但不必完全取下;
5. 所有球阀(包括过滤器上、田间球阀)必须处于半开位置;
6. 过滤器自动控制器上的压差表的两端进水命令管拆下泄水;
7. 砂石分离器下的集砂腔打开中间连接部分，将两端抬高泄去积水。

云南移动苗床厂家，昆明移动苗床建设，透光塑料大棚价格，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的移动苗床、温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

肥害

肥害是制约大棚蔬菜的一个重要原因，主要是积盐的危害，产生的原因是大量化肥的使用导致土壤的本质发生改变，制约了蔬菜的生长。当出现肥害后存在的相关问题，影响了大棚蔬菜根部

大棚蔬菜种植技术的发育，降低了水与肥的吸收能力，缺乏营养而死;土壤的盐渍化过高，导致蔬菜叶枯萎老化;土壤发出的毒气影响蔬菜生长。

云南移动苗床厂家，昆明移动苗床建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的移动苗床、温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

宏阳蔬菜大棚厂家电话-透光塑料大棚厂家-宜良透光塑料大棚由云南宏阳温室工程有限公司提供。云南宏阳温室工程有限公司（www.ynhyws.com）是云南昆明,农用品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏阳温室大棚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏阳温室大棚更加美好的未来。