

天津恒信达汽车销售 天津东风天龙牵引车多少钱

产品名称	天津恒信达汽车销售 天津东风天龙牵引车多少钱
公司名称	天津恒信达汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇丰泽二大道8号天津恒信达东风商用车4S店
联系电话	15620096999 15620096999

产品详情

天锦KR驾驶室减震有4点全浮式和2点半浮式，天津东风天龙牵引车，全浮式的驾驶室前后各有2个减震弹簧，舒适性会更好。半浮式的只有驾驶室后部有两个减震弹簧，前部为固定连接。不过主驾驶标配气囊减震座椅，带两个气动腰部支撑调节功能，不管驾驶室是哪种减震行驶，天津东风天龙牵引车报价，舒适性都有保障。座椅可以根据需要选装加热和通风功能。高顶双卧铺版本驾驶室车内空间更大，上下双卧铺，顶部多3个储物空间。

天津恒信达汽车销售服务有限公司是东风商用车天津地区一级经销商，现有员工30余人。场地面积10000平米，也是东风商用车公司连续7年授予的东风战略经销商，在天津东丽区、西青区、北辰区、塘沽区、蓟州区、大港区等运输集中区域均设有销售、服务网点。在承德等区域也有固定长期合作的销售、服务网点。公司本着“诚信为本，守信做人”的宗旨，不断发展壮大。公司是专业经销东风天锦和东风天龙的公司，公司信誉有保障，欢迎广大客户前来选购！

东风自卸车轮胎正确使用管理

轮胎的故障及寿命除了受品质影响外，使用管理也是主要的因素之一。为了达到安全性(轮胎故障)及经济性(轮胎寿命)的目的，正确使用管理是唯1的途径，不容忽视。详细说明如下：东风自卸车

一、内压管理

1.内压不足的影响：

A.因屈曲变形量扩大，使轮胎内部之温度升高，以致胎体材料之强度及接着力降低而引起胎面胶或帘纱层分离，甚至爆po。

B.屈曲过大易生龟裂(防滑沟、胎边均有可能)及帘纱断裂。

C.因摇动过大，造成胎唇部与钢圈之间的异常磨擦而引起胎唇部损伤，甚至爆po。

D.胎唇部与钢圈未能密切嵌合，引起内胎气门咀部移位而损伤。

E.易生立波(Standing Wave)而发生振动，天津东风天龙牵引车专卖，转动抵抗大及发热、强度下降等。

F.加速胎肩部之磨耗，影响轮胎寿命。

G.内压低，轮胎转动抵抗增加，天津东风天龙牵引车多少钱，耗费燃料。

东风天龙的变速箱有原装进口的德国ZF16挡变速器、陕齿富勒9挡变速箱和大同12挡变速箱三种供用户选择。其档次高的ZF16挡变速器，具有挡位多、功率/质量比高、噪音低、换挡力矩低等优点。东风天龙的车架在设计中进行了优化，结构更加合理，坚固耐用。其采用前宽后窄的梯形车架，车架承载能力提高了12%；同时采用辊压型工艺解决了高强度钢板成型难的问题，达到了车架设计轻量化及提高车架承载能力的设计目标。此外，悬架系统应用了少片变截面钢板弹簧总成，天津东风天龙服务站，可以满足轻量化设计，提高乘坐舒适性，并可以减少汽车燃油的消耗。试验显示，与同类车型相比，天龙产品节油5%~18%。

天津恒信达汽车销售-天津东风天龙牵引车多少钱由天津恒信达汽车销售服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津恒信达汽车销售服务有限公司（www.tjdfsyc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!