

防水数显卡尺厂家 防水数显卡尺 天津桂量量具公司

产品名称	防水数显卡尺厂家 防水数显卡尺 天津桂量量具公司
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

数显卡尺指示误差校验：

- 1.检查点的分布：参见卡尺分布。
- 2.计量点应在测量爪的内端和外端的两个位置、量块的长边和规面上进行检查。
- 3、每一个检查点用卡尺重复3-5次，测量数据的平均值。
- 4.测量应在两个条件下进行：螺钉紧固和松动。无论尺架是否紧固，测量表面与卡尺基础面之间的接触面应能正常滑动。
- 5、计算每个规格重复测量的平均值
- 6、拿着量块时要戴手套，轻轻地处理它们。
- 7、将量块值与实测平均值进行比较，并根据判据进行判断。
- 8、校准后，校准卡尺被防锈并放入箱中。量块防锈保养，整齐放置于箱内。向用户或托管人发送更正。

防水数显卡尺测量方式有哪些?

1. 使用环境

普通防水数显卡尺不宜在潮湿、接触水或导电粉尘等环境下使用。具有IP65、IP67级别防护功能的防水数显卡尺，可在上述环境使用。

2. 使用前

用无水干净的软布擦净尺身表面，不可使用、等。

3. 三不准

不准在防水数显卡尺上施加电压，不准用电笔刻字，不准带电带水对其进行再加工，否则，会损坏电子组件。

4. 测量方式

根据零点设定方法不同，测量方式分为测量和相对测量：

正确地使用精密量具是保证产品质量的重要条件之一。要保持量具的精度和它工作的可靠性，除了在使用中要按照合理的使用方法进行操作以外，还必须做好量具的维护和保养工作。

1、在机床上测量零件时，防水数显卡尺价格，要等零件完全停稳后进行，防水数显卡尺厂家，否则不但使量具的测量面过早磨损而失去精度，防水数显卡尺，且会造成事故。尤其是车工使用外卡时，不要以为卡钳简单，磨损一点无所谓，要注意铸件内常有气孔和缩孔，一旦钳脚落入气孔内，可把操作者的手也拉进去，造成严重事故。

2、测量前应把量具的测量面和零件的被测量表面都要揩干净，防水数显卡尺定做，以免因有脏物存在而影响测量精度。用精密量具如游标卡尺、百分尺和百分表等，去测量锻铸件毛坯，或带有研磨剂(如金刚砂等)的表面是错误的，这样易使测量面很快磨损而失去精度。

防水数显卡尺厂家-防水数显卡尺-天津桂量量具公司由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司(www.guilianglj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！