

消声器焊接工装制造 苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂 焊接工装

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 消声器焊接工装制造 苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂 焊接工装 |
| 公司名称 | 苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇青龙东街25号（铁塔机械院内） |
| 联系电话 | 18662218139 18662218139 |

产品详情

总的来说，焊接工装，工艺流程是纲领，加工工艺是每个步骤的详细参数，工艺规程是某个厂根据实际情况编写的特定的加工工艺。机械加工工艺流程机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法的工艺文件之一，它是在具体的生产条件下，把较为合理的工艺过程和方法，消声器焊接工装制造，按照规定的形式书写成工艺文件，经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容：工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。

金属机械加工的五大基本方法

1 钻削

机床型号繁多，大小不一。现代机床的种类几乎是无限的。有的机床小得可以安装在工作台上，有的机床大得要建造专门的厂房才能容纳得下。有的机床相当简单，而有的机床的构造和操作非常复杂。

不管机床是大是小，是简单还是复杂，都可分为五大类，这五大类也就是使金属成型的五大基本方法。

钻削是在实心金属上钻孔的加工。使用一种称为麻花钻的旋转钻头。用于钻孔的机床称为钻床。钻床也有多种型号与规格。除钻孔外，钻床还可进行其他加工。钻孔时，工件定位夹紧、固定不动；钻头一面旋转，焊接工装夹具，一面钻入工件。

机械加工工艺 编辑是指利用传统机械加工的方法，按照图纸的图样和尺寸，使毛坯的形状、尺寸、相对位置和性质成为合格零件的全过程，加工工艺是工人进行加工前所需要做的工作，避免在加工过程中发

生加工失误，造成经济损失。机械加工工艺流程是工件或者零件制造加工的步骤，采用机械加工的方法，直接改变毛坯的形状、尺寸和表面质量等，使其成为零件的过程称为机械加工工艺流程。比如一个普通零件的加工工艺流程是粗加工-精加工-装配-检验-包装，就是个加工的笼统的流程。

消声器焊接工装制造-苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂-焊接工装由苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂提供。行路致远，砥砺前行。苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂（www.ycjm1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hqjjaju.com）还是从事夹具，苏州夹具，江苏夹具的厂家，欢迎来电咨询。