

干变温控器 干变温控器异常分析 山东科宏电子

产品名称	干变温控器 干变温控器异常分析 山东科宏电子
公司名称	山东科宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路52号
联系电话	18354730150

产品详情

干式变压器智能温控器异常现象处理

异常现象：

正常温度下温控器报警，“故障”灯亮，三相温度值全显“Err”。

可能原因：

- 1、未接或未接好传感器。
- 2、温控器其它故障。

解决方法：

- 1、检查温控器是否接好，按说明书接好传感器。
- 2、请与本公司联系。

了解更多关于干式变压器智能温控器异常现象处理方法，请咨询山东科宏电子科技有限公司，欢迎您的来电！

干式变压器超温指的是变压器绕组温度超过绝缘耐受温度，使绝缘破坏，导致变压器不能正常工作。

变压器运行时，干变温控器异常分析，当绕组温度高于110℃，温控箱将起动风机强迫风冷。若绕组温度降至90℃以下，干变温控器，风机停止；若温度继续升高，干变温控器安装，接近115℃温控箱将发出超温报警音响信号；温度超过170℃则输出跳闸信号至变压器10kV保护跳闸回路，干变温控器怎么调，断开高压侧电源，从而保护了变压器。变压器厂家还可提供温度显示器，时刻显示绕组温度，必要时还可通过温控箱上的手动按钮，控制风机持续运行。

产品售后服务

干式变压器智能温控器产品有很多生产厂家，山东科宏电子科技有限公司专业从事干式变压器智能温控器、干式变压器冷却风机、干式变压器壳体等器械16年，专业才能专注，公司掌握智能温控器产品BWD系列共40多个品种。相同质量的产品拼的是售后。

公司产品出厂之日起两年或使用之日起十八个月内，产品在使用当中失灵，本公司均可做到“保修，包换，包退”。

干变温控器-干变温控器异常分析-山东科宏电子(诚信商家)由山东科宏电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东科宏电子科技有限公司（www.khdzkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.274200.com）还是从事干式变压器冷却风机，干式变压器风机，干变风机的厂家，欢迎来电咨询。