

污水处理 污水处理厂 金卫环保

产品名称	污水处理 污水处理厂 金卫环保
公司名称	惠州金卫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村园洲大道(仅限办公)
联系电话	13652752241

产品详情

污水处理，污水处理厂，惠州污水处理公司，生活污水处理，农村污水处理，污水处理公司

通过近对客户回访咱们发现，虽然有说明书，但仍是有一部分人对污水处理设备不是很了解，关于一些应该注意的当地都疏忽了，污水处理厂，不能很好地发挥污水处理设备的全部功能，今天小编就污水处理设备再来和我们讨论讨论，期望能给我们带了协助。因为污水含有大量的油脂、碳氮比和碳磷比大，氮、磷相对缺乏。此时易发生油性泡沫而使污泥松懈和指数，下面介绍下污水处理设备的好氧处理法。污水处理，污水处理厂，生活污水处理，农村污水处理，污水处理公司

污水处理设备采用好氧生物处理有机废水，需要满意的供氧量，但是传统的供氧方法难以满意较高浓度的有机废水对氧的需求。20世纪80年代国外学者在总结深井曝气和生物触摸氧化法各自的优缺点的基础上，开发了压力生物触摸氧化法。污水处理设备的好氧处理法通过提高反响器(压力生物器，配有空压机等压力装置)内的压力，加快了氧的搬运速率，合适处理中浓度有机废水。此法具有反响速度快，占地面积小，惠州食品污水处理，基建费用低，运行管理方便及出水水质安稳等长处。

污水处理工程，惠州污水处理，东莞污水处理，电镀废水处理，东莞污水处理

一体化日子污水处理设备的装置作业非常重要，大家一定要注重起来，正确装置能够让一体化日子污水处理设备有用发挥其效果，削减故障的发生。

1、装置根底：一体化日子污水处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为根底。根底承压有必要大于4T/m2，也一起要求水平、平坦。

如设备埋于地坪以下，根底标高有必要小于或等于设备标高并保证下雨不积水，根底一般是素混凝土。

2、装置：依据装置图就位，各箱体顺次就位，箱体的位置、方向不能放错，污水处理，互相距离有必要，并衔接好管道。

在设备内注入清水，查看各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备查看孔，并平坦地上。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，有必要与风机所指方向相同。污水处理工程，惠州污水处理，东莞污水处理，电镀废水处理，东莞污水处理

这篇文章金卫环保为大家介绍一下污水处理设备在使用过程中常见的几个故障，大家一起来看看你遇到过类似问题吗？

1、接触氧化池曝气不均匀：

检查曝气风机出口阀门是不是在正常方位，曝气头是不是损坏。

2、不正常出水：

检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是不是堵塞(堵塞物通常为坠落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。

3、生物挂膜接触效果不明显

污水处理工程，惠州污水处理，东莞污水处理，电镀废水处理，东莞污水处理

A、检查接触氧化池曝气是不是均匀，二沉池污泥是不是泵提至该池；

B、假设以上情况正常，则向该池投加适量的营养(白糖、尿素等)。

4、出水水质不合格

A、进水过大；

B、接触氧化池曝气不均匀或长期停运(此时有必要从头培养生物膜)；

C、沉淀池污泥过多(有必要彻底清除污泥)；

D、消毒设备停运和长期对出水不进行消毒。

好了，以上的内容就是关于一体化污水处理设备常见故障的全部内容了，当然如您还其他方面的疑问，欢迎拨打我们的热线电话进行详细咨询！

污水处理-污水处理厂-金卫环保(诚信商家)由惠州金卫环保科技有限公司提供。惠州金卫环保科技有限公司(www.baiduhbgc.com)是广东惠州,环保项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金卫环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金卫环保更加美好的未来。