

凯马车桥 九跃车桥 车桥

产品名称	凯马车桥 九跃车桥 车桥
公司名称	威海市九跃车桥有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海临港经济技术开发区黄岚办事处东100米
联系电话	13356806111

产品详情

后桥漏油原因及检测

后桥漏油原因及检测后桥是传动系中后一个总成，将传动轴传来的发动机的动力传给驱动车轮，并能降低转速，增大扭矩，以保证车辆具有足够的牵引力和合适的车速。同时，改变动力传递的方向和承受汽车的载荷等。后桥常见故障的有：后桥漏油、后桥有异响、后桥过热。下面针对后桥漏油故障进行分析：

后桥齿轮油过多，会增大齿轮运转阻力和动力消耗，压力过大会损坏油封和接合处密封垫，造成漏油。

车桥的选购与配套小常识

车桥的选购与配套东风卡车按照车桥来分有以下几种：

130系列，五十铃系列，1060系列(小东风)，140系列，145系列，151系列，153系列，457系列，再大就是斯太尔了或重卡系列了。不过相应配比是这样的按照发动机是这样配套的，我所说的就是市场上常用的型号了，都是自然吸气，黑豹前后车桥，不带什么中冷增压的480或485配130系列;490配五十铃系列;4100或4102配小东风系列;4105配140系列;4108配145系列;4110或4113就得配151或153系列;目前汽车行业大致都是这样配比的相对比较稳定。

汽车是一种非常便利的代步工具，它给人们的生活与工作带来了很大方便。如今，车桥，基本上每个家庭都拥有了自己的私家车。您知道引起汽车前桥发热的原因以处理方法吗？

众所周知，汽车前桥是汽车上面非常重要的一部分，凯马车桥，它起到的作用不可忽视。但是任何产品只使用时间久了以后都可能会出现这样或者是那样的问题，面对这些问题，我们应该认真找出原因，进

行排查与检修。据有关经验人士介绍，微卡车桥，一般情况下，汽车前桥容易出现点问题就是汽车前桥发热。这可能是由于长期使用，疲劳损伤引起的，这个时候就应该更换汽车前桥或者是前桥总成。如果是由于局部零件损坏导致的前桥发热，那么就应该对零件进行检查，并且更换损坏的零件。

凯马车桥-九跃车桥-车桥由威海市九跃车桥有限公司提供。威海市九跃车桥有限公司 (www.jiuyuecheqiao.com) 有实力，信誉好，在山东威海的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进九跃车桥和您携手步入辉煌，共创美好未来！