

河南单机脉冲除尘器供应商 华康环保厂家直销

产品名称	河南单机脉冲除尘器供应商 华康环保厂家直销
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

单机脉冲除尘器供应商提升阀门因压缩空气不足调停的有两个原因：

储气罐与晋升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞；

晋升阀长时间运行后，密封件磨损，造成压缩空气泄露，致使供气不足。

单机脉冲除尘器供应商解决措施：

增加一套油水分离器，一开一备。当发现滤芯脏时，可以更换另外一套，对脏的这一套进行清洗；

除及时更换晋升阀密封件之外，还应采取以下措施：晋升阀供气压力调节在0.25~0.5MPa之间，保证每个晋升阀都能够在划定的时间内动作，压力不宜过高，否则轻易负气缸密封件老化，当漏气点增大时，可以适当调高供气压力；保证油水分离器供油，供油速度不能太小，以免失油。另外，河南单机脉冲除尘器供应商，在晋升汽缸的阀杆处加一定量的润滑脂。

安装除尘器骨架和布袋是全部安装中小心和仔细的工作，因此应放在后进行安装，安装时，仓顶单机脉冲除尘器供应商，除尘布袋切不可与尖硬物碰撞、钩划，hmc仓顶单机脉冲除尘器供应商，即使是小的划痕，也会使布袋的寿命大大缩短。安装布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室，然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型，放入箱体的花孔板中，再使弹簧圈复原，使其紧密地压紧在花孔圆周上，后将袋笼从袋口轻轻插入，直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为了防止除尘布袋踩坏，要求每装好一个布袋，就在其装上一个除尘器骨架。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

对单机除尘器的保温要求如下：

- 1、单机除尘器保温内外层接缝应彼此错开，层间和缝间不得有空穴，保温密度应保证在长期运行中不致坍塌的密度。
- 2、保温后的噪音应小于85分贝。
- 3、水平夹角大于45度的斜面和卧式结构部位，其保温层应设支撑件，支撑件应设在法兰等处的上方，其位置不影响螺栓的拆卸。
- 4、为保证金属保护层外性的整齐美观，应适当设置金属骨架以支撑金属保护层。
- 5、分层保温的各层伸缩缝应错开。
- 6、单机除尘器保温结构的部件按保温结构部件设计选用。
- 7、保温材料选用高温玻璃棉，容重为32千克每立方米。
- 8、高温玻璃棉规格：50*600*1200。
- 9、外层保护板为轧槽彩钢板。
- 10、顶棚保温后必须达到行人条件。

单机除尘器设备在运行中有时会出现一些故障，例如：单机布袋除尘器除尘布袋漏灰;除尘布袋糊袋，或者单机除尘器除尘布袋结露等一些问题。面对这些棘手的问题，我们应该如何应对呢？

- 1.单机除尘器投入运行后，应有专人管理维修，熟悉除尘器的工作原理及技术性能，掌握调整及维修方法，建立运行记录。
- 2.对清灰程序控制器和风机要经常检查，以保证其正常运行，对于压缩空气不管是单独供气还是集中供气，必须保证0.4—0.6Mpa的压力，否则影响清灰效果。
- 3.如果发现排风管冒烟，必须马上停机，打开检查门检查滤袋是否有破损现象，滤袋袖口是否没有卡紧，以防漏风，影响荣津除尘器使用。
- 4.压缩空气的油水分离器、过滤器和气包应每班排污一至二次。
- 5.喷吹控制仪和电磁脉冲阀应有专人巡视，每班不少于两次，检查其喷吹是否正常，如有故障应立即排出。
- 6.各类橡胶密封件应定期更换。
- 7.每隔6个月应检查滤袋完好状况。
- 8.运转部位定期进行检查与更换润滑油。

河南单机脉冲除尘器供应商-华康环保厂家直销由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）为客户提供“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”等业务，公司拥有“华康”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李秋菊。