

## 义乌高层油烟机串气味维修改装价钱电话

产品名称	义乌高层油烟机串气味维修改装价钱电话
公司名称	义乌市欧尚家政服务有限公司
价格	100.00/上门费
规格参数	
公司地址	漓江街50号3楼
联系电话	13216247233 13185164750

### 产品详情

# 义乌高层油烟13185164750机串气味维修 改装价钱电话

油烟机倒灌原因壹：烟道内负压过大油烟在油烟机的工作下，通过软管进入烟道，沿者烟道上升，在楼顶的出气口排出；止逆阀问题止逆阀分为两种，壹种是上面说的在烟道口的止逆阀；另壹种是油烟机的止逆阀，我们这里说的主要是油烟机的止逆阀问题。油烟机止逆阀也叫出风口，是油烟机自带的，主要的作用是通過擋板阻擋倒灌的油烟，防止串味。除了烟道质量不过关外，油烟倒灌的另壹个原因就是因為沒有正确安装止逆阀或者根本就沒有安装，或者油烟机使用久了，止逆阀閥門受油污黏連，無法正常關閉。1、沒有安装止逆阀：近年來出產的油烟机基本上都有帶止逆阀，如果油烟机從壹開始使時，就有油烟倒灌的現象，這種情况基本上就是沒有安装止逆阀導致的。解決辦法：聯系售賣油烟机的人員，要求安装止逆阀，或者在購買和安装油烟机時就應註意。2、錯誤安装止逆阀：在安装止逆阀時，如果把安装的方向弄錯，不僅僅會造成油烟倒灌，還會造成自家廚房內的油烟排不出去。解決辦法：立即聯系安装師傅，將止逆阀安装正确。如果在這個過程中，烟道內的负压过大，油烟很難被排放出去，同時烟道內的油烟也會被“壓”到鄰居的廚房中。