

# 力硕环保规格齐全 程控自动高压隔膜压滤机定制

产品名称	力硕环保规格齐全 程控自动高压隔膜压滤机定制
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

## 产品详情

板框压滤机的特点：

板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下，操作压力一般为0.3~1.6兆帕，特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形，滤框的内边长为200~2000毫米，框厚为16~80毫米，过滤面积为1~1200m<sup>2</sup>。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。

如何发挥压滤机污泥处理效果?

板框压滤机的滤布和滤板压合接触部分应保证平坦，不能发生褶皱，防止被滤板挤压滤布形成损坏或泥浆走漏。防止扣环尾巴过长或伸入滤板压合的地方而损坏滤布，程控自动高压隔膜压滤机，或形成泥浆走漏，应剪掉短尾巴。板框压滤机装置时，需注意滤布与滤板之间没有异物或较大的污泥颗粒，较大的污泥颗粒或异物也许会在合板时，程控自动高压隔膜压滤机厂家，极易导致滤板或滤布损坏。

如果我们使用的隔膜压滤机出现不回程的情况时的处理办法:

电动机可以启动，但是可动压板被按下，程控自动高压隔膜压滤机性能稳定，返回冲程没有作用。我们可以活动压板无法压缩和摆动的原因是液压缸的油位下降，油量不起作用，柱塞油泵坏了，电磁换向阀发生故障，溢流阀发生了故障，而且油太脏了。

处理的方法：是检查液压缸，并且油位不足。启动电动机并测量电流，程控自动高压隔膜压滤机定制，以确认油泵是否处于负载状态。空载更换油泵。安装油泵，以确保入口不泄漏空气，出口不泄漏液体。启动电动机，然后按压力按钮，检查线圈部分的指示灯是否正常显示，并且阀体已被清洁和更换异常。高低压溢流阀首先打开前端盖，轻推电机以启动油泵进行清洗，然后检查拉伸弹簧是否松动。研究油的深色和手的低粘度。需要更换它。正常运行的板框压滤机每年更换一次油箱中的液压油。

力硕环保规格齐全-程控自动高压隔膜压滤机定制由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司（[www.dzlishuo.com](http://www.dzlishuo.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力硕环保——您可信赖的朋友，公司地址：德州市德城区天衢工业园，联系人：郭经理。