

# 多功能冲剪机厂家 超悦机械联合冲剪机刀 蓟县多功能冲剪机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 多功能冲剪机厂家 超悦机械联合冲剪机刀<br>蓟县多功能冲剪机 |
| 公司名称 | 任县超悦机械厂                         |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇付北村                  |
| 联系电话 | 13703191511                     |

## 产品详情

联合冲剪机表面不应有图样未划定的凸起

任县超悦机械厂为您介绍：

联合冲剪机表面不应有图样未划定的凸起、凹陷和粗糙不平，多功能冲剪机型号，板料和铸造的门、盖  
接合处不应有边缘不屈整征象，蓟县多功能冲剪机，到处油杯应加满润滑脂，齿轮亦应加上润滑油。

用手搬动呆板，查抄呆板各部门运转环境是否良好正常，并检定好  
剪切间隙。在用手搬动呆板，认为运转环境良好后，再开动电机，使其空转，查抄运 转环境。

备有各式各样的冲孔模具，以配合各种不同的需求可抽换式的剥料器挡板，适合各种尺寸的冲孔，下刀  
板有四面剪切刀面可更换使用，机器无需进行任何水平调试，摆放就位后即可使用，可选配CNC控制系统  
以增加自动化冲孔及剪切效率。可对扁铁之缘部做对接剪切，两件式之工作板，附有刻度尺与定位块  
，便于作业。机器采用欧洲顶尖加工技术，多功能冲剪机价格，机架整机焊接而成，经高温淬火处理，  
使机架具备高钢性，高强度，刀具经特殊真空高温处理，以延长其使用寿命。

1.作业者应遵循通常角钢冲孔操作规程。务必了解角钢冲孔构造和特性，严格执行机器设备安全操作规

程，并且经过学习培训、考试通过后，方可入岗实际操作。

2.作业者应在角钢冲孔实际操作以前符合规定配戴好安全防护用品。

3.操作过程务必查验开关电源、工作电压，符合规定能够合闸。

4.操作过程务必查验进气系统、液压传动系统及压缩空气系统，剩余油、汽压、标准气压务必符合规定。

多功能冲剪机厂家-超悦机械联合冲剪机刀-蓟县多功能冲剪机由任县超悦机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县超悦机械厂 (<https://xtcyjxc.1688.com>) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!