

上海钣金加工 宏浩金属制品有限公司 钣金加工设备

产品名称	上海钣金加工 宏浩金属制品有限公司 钣金加工设备
公司名称	滁州宏浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市全椒经济开发区纬一路2号
联系电话	13309602200

产品详情

做好的钣金加工，客户需求很重要，但更重要的是钣金件的品质。所以，严把质量关，上海钣金加工，在产品生产过程中，严格监督，制定监察流程，并严格执行就显得十分重要。聚众联合钣金加工厂技术力量雄厚，公司客户覆盖全国，并远销国外及中国各地。如此庞大的客户群，聚众联合钣金加工厂在细节上严把质量关，对产品精益求精，在业内赢得了的口碑。

要加工出品质好的钣金件，必须严格控制，并充分了解客户的需求。钣金加工批量小，品种多，新研发的产品容易设变，如果控制不好，很容易质量上出现问题，金属制品精密钣金加工，所以聚众联合钣金加工厂在以下几个方面一直十分注意，以达到客户及产品的需求：

1. 了解客户要求，当接触到新的品种或新订单时要对客户的产品做一定的了解，钣金加工设备，以及了解客户对钣金产品的外观，尺寸的要求，及产品的用途。
2. 了解完客户对钣金产品的要求，根据不同客户的产品选择不同的工艺，同时在工艺图纸说明注意事项：如钣金件表面不能划伤等。
3. 工程部拿到图纸进行制作工艺图(展开图)，工艺员画好的图要经过另外一个工艺员检查，检查完毕后经过签字确认后发给车间。
4. 数控下料，数控下料首件要进行过全检，(数控冲，激光切割机等)下料的工件进行检查，包括尺寸，展开等。大批量生产时必须全部钣金件首件检验合格了才能批量生产。5~9u2.折弯时要对折弯方向及折弯尺寸进行首件确认，确认完毕后开始批量生产。更换操作工或更换模具时要重新检验。
5. 完成品，对焊接完成品或折弯完成品根据图纸要求对尺寸进行抽样检查，抽样检查时要对每个尺寸进行确认。同时要对外观进行全检，对不合格钣金件要及时调整，再次检查。同时填写检验报告单。

6. 表面处理，对表面处理的钣金件外观进行全检.

7. 发货，未通过检验的钣金件不得发货.

8. 首件钣金件要求操作工报检，完成品同样有操作工报检，检验合格后有检验员签字后才能入库.如操作工不报检，此批产品没有工费.

9. 虽然客户的订单急，务必保证品质一，速度第二的钣金加工理念。

品质一，客户一，的钣金，是聚众联合钣金加工厂的生存之基。聚众联合钣金加工厂愿为您提供满意的产品和服务!

钣金加工定义：钣金加工是针对金属薄板（通常在6mm以下）的一种综合冷加工工艺，包括剪切，冲裁，折弯，焊接，铆接，模具成型及表面处理等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。

钣金加工方式：1.非模具加工：通过数冲、激光切割、剪板机、折床、铆钉机等设备对钣金进行加工的工艺方式，一般用于样品制作或小批量生产，成本较高。2.模具加工：通过固定的模具，对钣金进行加工，一般有下料模，成型模，主要用于大批量生产，成本较低。

激光加工助力中国制造

传统激光主要有四大特质:高亮度、高方向性、高单色性和高相干性。因此激光的空间控制性和时间控制性都很好，这给予了加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境等很大的自由度，因此特别适用于自动化精密加工。

同时，激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成自动化智能加工设备，已成为工业企业实施金属钣金加工的关键技术;而皮秒、飞秒等超快激光以及紫外激光等新型激光技术，则在消费电子行业的非金属材料加工领域展现出旺盛的需求。

上海钣金加工-宏浩金属制品有限公司-钣金加工设备由滁州宏浩金属制品有限公司提供。滁州宏浩金属制品有限公司（www.honghaobj.com）是一家从事“金属制品加工,销售及售后服务,建材,钢材销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金属制品加工,销售及售后服务,建材,钢材销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏浩金属在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！