

YE2电机零售厂家 YE2电机 买高品质电机到金力特

产品名称	YE2电机零售厂家 YE2电机 买高品质电机到金力特
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

三相异步电动机空载电流过大可能有下列原因:

1. 电源电压太高:设法降低电源电压。
2. 电机本身气隙太大:仔细检查气隙大的原因，相应处理。
3. 定子绕组匝数不够:重新绕制。
4. 电动机装配不当:仔细检查各部位置，YE2电机多少钱，重新装配。
5. Y形接线误接成 形接线:查清改换接线方式。
6. 对于旧电动机，YE2电机定制厂家，由于硅钢片老化或腐蚀，磁场强度减弱而。
7. 造成空载电流太大.如果空载电流过大，则应重新绕线.对小型电机只要不10.超过50%的额定电流，YE2电机，就可继续使用。

YE2系列三相异步电动机拆卸准备：

- 1、首先要切断电源，拆开YE2系列超高1效率三相异步电动机拆卸准备与电源的连接线，并且要做好与电源线相对应的标记，以免恢复时弄错顺序。
- 2、准备齐拆卸工具，特别是拉具、套筒等专用工具。
- 3、熟悉被拆电机的结构特点以及拆装要领。

4、测量并记录联轴器或皮带轮与轴台间的距离。

5、标记电源线在接线盒中的相序、电机的出轴方向及引出线在机座上的出口方向。

YE2电机三相异步电动机的功率应根据生产机械所需要的功率来选择，尽量使YE2电机三相异步电动机在额定负载下运行。选择电动机功率大小时应以合适为宗旨，YE2电机零售厂家，既不能浪费电能，也不能使电机过负

荷长时间运行。如果电机功率选得过小，就会出现“小马拉大车”现象，造成电动机长期过载，使其绝缘因发热而损坏，甚至电动机被烧毁；而如果电机功率选得过大，就会出现“大马拉小车”现象，其输出机械功率不能得到充分利用，功率因数和效率都不高，还会造成电能浪费。

YE2电机零售厂家-YE2电机-买高品质电机到金力特由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司（www.dzjltgs.com）有实力，信誉好，在山东德州的异步电动机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金力特和您携手步入辉煌，共创美好未来！