

酒店电梯销售 钜坤建设服务好 酒店扶手电梯销售

产品名称	酒店电梯销售 钜坤建设服务好 酒店扶手电梯销售
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司，钜坤成立于2009年，公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯

电梯维保 2017-04-18随着高层楼宇的增多，电梯使用量的增大，电梯的总体故障率也进一步升高。因此要求调试、维修人员能够在短时间内迅速地排除故障，降低电梯的故障停梯时间，酒店电梯销售，提高电梯的使用率。这里我将简单介绍几种电梯故障的快速判断与解决方法。

一、故障现象：电梯不能正常运行，在轿内走慢车时，电梯抖动，运行速度很慢。在机房内观察电梯处于爬行状态。

二、故障分析：

1 测速发电机或旋转编码器损坏。测量编码器的输入、输出电压，如果电压正常，可能是因为编码器受到外部撞击，酒店电梯销售价格，使光栅的位置发生偏移。或者由于编码器光栅被刮花，编码器无法正常输出脉冲。

2 VVVF 控制电梯主电机断相。主电机内部线圈或者外部连接线一相被烧段。

3 主回路电流互感器、电压互感器（一般用的是霍尔感应器）损坏。电流、电压互感器没输出或者输出不符合要求，主电脑得不到电压、电流反馈信号。

4 VVVF 电梯主电机或旋转编码器接错线。（百度搜索默者博客）在调试过程中将主电机三相线接错了任意两相或者旋转编码器的 A、 B 相接错。

5 电动机内部定、转子之间有杂物。电动机受潮内部生锈或者有异物掉在电机内。

三、故障处理：

1 更换旋转编码器。

2 用绝缘表测量电动机的绝缘，如果绝缘正常，则只是外部接线被烧段，重新连接既可，注意连接端的线头要打好；绝缘不正常，则电动机损坏，需要重新绕绕组或更换电动机。

3 更换互感器。

4 调整电动机、编码器的连接线，注意要配合调整。

5 电动机整体分解清洗，清洗后如绝缘正常则可以继续使用

广州钜坤建设有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

公司已拥有一支装备精良，技术过硬的工程技术队伍。其中工程师2名，技师5名，安装、维修保养人员30多人。所有工程技术人员都经广州市技术监督局分期培训考核合格，并具有电梯特种作业证。

公司主要管理人员均从事电梯工程技术及管理工作十多年，具有丰富的实际操作能力及管理水平。这些工程技术人员长期接受各大厂商的各种培训，还接受专家现场指导和现场培训，同时我们还注重团队精神的建设，形成了一支经得起各种工作考验，工程技术过得硬的精英队伍。此外，公司还配备了一批经华南国家计量测试中心检验合格的精密仪器，从而为电梯的安装测试、维修保养提供了可靠的保障。本公司从成立之日起，就奉行“以客为本，日立酒店电梯销售，诚实守信，服务满意，质量第1”的经营方针，以及“预防为主，故障为零”的质量管理方法，就电梯工程安装、维修、保养、服务和安全生产、质检等方面，按技术监督局的要求和上海三菱电梯等各大厂商的售后服务体系与用户的需求，制订了一系列的操作规范及规章制度，并不断创新服务，消除了用户的各种担忧，保证了各投资者的利益，满足了各用户的愿望。取得广东各地广大用户的信赖与赞许，使我公司得以日益壮大。我司真诚的希望广大用户继续支持我司的发展和不断创新。共同分享我司的成就与进步，共同分享新世纪给我们带来的新科技、新服务和新的享受。

广州钜坤建设有限公司专业从事电梯维保、电梯维修、电梯保养、电梯加装、电梯工程安装、电梯销售等业务，销售的电梯种类有三菱、康力、通力、日立、广日、迅达电梯等品牌

企业理念

追求的企业理念是企业发展战略的源头。在企业发展过程中，面对不断变化的市场环境，酒店扶手电梯销售，确立了以“创造更和谐的生活空间”为经营理念、以“超越自我、从零开始，坚持以顾客为中心”为核心价值观的企业文化理念系统，为企业持续快速稳步的发展起到了根本保证。未来公司将不断向国际化经营理念转变，积极探索丰富符合时代发展需要的企业理念内涵。

酒店电梯销售-钜坤建设服务好-酒店扶梯电梯销售由广州钜坤建设有限公司提供。酒店电梯销售-钜坤建设服务好-酒店扶梯电梯销售是广州钜坤建设有限公司（www.gzjkjs.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：罗经理。