

兰溪家装水泥自流平值得信赖“本信息长期有效”

产品名称	兰溪家装水泥自流平值得信赖“本信息长期有效”
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

家装水泥自流平永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

环氧树脂漆几个施工注意事项：

第一条·如果您的地面不够平整或者粗糙麻面需要用自流平水泥来找平的基底，环氧复古漆与自流平水泥反映出来的颜色会与我们的图片不一致，纹理不明显，色泽几乎一致，体现不出做旧的效果。

第二条·新做的水泥地面不能添加任何胶水等其他材料混合于水泥浆内，若有加了任何其他材料，请在施工前跟我们联系确定是否可以施工。

第三条·若要与我们的图片相符，必须用425标号的水泥，表面做压光处理，厚度不低于4-5厘米。另外不同厂家生产的水泥，配方不同，和我们的环氧复古漆反映出来的颜色深浅也会不一致(如果反映出来的地面较深，整体都会是较深。地面是较浅，整体都会是较浅。)

第四条·如果用的商品水泥表面表面较毛躁，没有压光过，那么反映出来光泽度就没有我们图片上的光泽度效果好。

第五条·通常颜色深的原因是，A地面基础太粗糙B水泥粉料太重C材料涂布太厚，D水泥浆内含其他溶剂(如建筑胶水，家装水泥自流平，胶粉等)

第六条·将做好的水泥地面保护好，不能让其他的涂料，油漆等滴在上面。

第七条·建议施工中使用过的滚筒不要重复使用，每道工序工艺都用新的滚筒(施工用的滚筒，建议采用质量较好的化纤或棉芯线滚筒，环氧复古水泥地坪漆，以避免施工中滚筒严重掉毛的现象严重影响了整

体美观)。家装水泥自流平

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧地坪变色原因

1、受到太阳光或紫外光的长时间照射2、地坪材料配方有缺陷（材料中颜料的稳定性差），无法抵抗一些普通化学品（如含有漂白粉的自来水，酒精、消毒水等）的腐蚀

3、地坪未完全达到养护期即投入使用，受到自来水的长时间浸泡或其它化学品的腐蚀

环氧地坪变色解决方法：1、重新施工面层，注意养护

2、重新施工面层，尽量避免阳光或紫外光长时间照射

3、选择稳定性好的材料在原地坪上增加施工面层

欢迎新老顾客来电咨询~

家装水泥自流平永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧地坪失光原因分析家装水泥自流平

1、施工场所湿度太大（相对湿度超过85%），挥发性漆的涂膜轻易吸收水分而发白发光。预防：施工场所的湿度不宜过大。2、施工中稀释剂用量过多或加入了煤油一类的高沸点稀释剂。预防：稀释剂用量不宜过多，应避免煤油一类的高沸点溶剂的加入。3、物面处理不干净，含有酸、碱、油污、蜡质和水分等。这就要求我们施工前，被涂物表面应充分处理干净。

4、漆中颜料的水分含量过高或施工中混入水分。预防：应控制颜料的含水量，施工中避免混入水分。5、被涂物表面过分粗糙或多孔，未涂封锁底漆会发生环氧地坪失光现象。此种原因引起的环氧地坪漆失光就需要我们物面应用底漆封锁，腻子填平，打磨。

欢迎新老顾客来电咨询~家装水泥自流平

兰溪家装水泥自流平值得信赖“本信息长期有效”由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com）是从事“地面翻新”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈先生。