

万鹏变压器修理 变压器维修保养厂家 鄂尔多斯变压器维修保养

产品名称	万鹏变压器修理 变压器维修保养厂家 鄂尔多斯变压器维修保养
公司名称	山西万鹏变压器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区修文镇郭村
联系电话	13934203146

产品详情

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，变压器维修保养厂家，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器增容资质

从技术角度分析，当然是换一台1000KVA的变压器更好。

如果想省钱，可以再买一台600KVA变压器并联，但是首先要注意：新变压器的变比、阻抗电压，分接头及接线组别等都应当与原来的变压器一样，否则将在两个变压器之间产生较大的环流。其次，两台变压器并联运行，其等效变压器的容量为1000KVA，但是变压器阻抗电压减少一半，也就是变压器向下面的供电系统短路时，短路电流将增加近一倍，所以请核算下面的电器的参数是否满足要求。

如果由于两台变压器并联后短路电流水平增加，造成电气设备更新，就不合算了。

变压器安装注意事项：

- 1)变压器安装应考虑运行、维修及运输的方便；
- 2)变压器的铭牌项目应齐全，安装位置应便于带电巡
- 3)变压器的安装应考虑能带电检查变压器的油色、油位及上层油面温度、气体继电器；

4)变压器的温度计安装运行前，应进行检验，密封良好，带警报指示的应动作正确；

5)装有气体继电器的变压器，由变压器至储油柜的油管应有2%~4%的升高坡度；安装变压器时，顶盖沿气体继电器的方向应有升高1%~1.5%的坡度，气体继电器要水平安装，玻璃窗应向外，便于观察；

6)变压器的吸湿器与储油柜的连接应紧密，鄂尔多斯变压器维修保养，吸潮剂应充实干燥，出气孔应畅通；

7)变压器室的门及栅栏，应悬挂“高压危险”的警告牌，门应加锁，变压器室的门上、下方应有使空气对流的通风百叶窗，变压器维修保养厂，百叶窗应加铁丝网；

8)多台变压器应统一编号。

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器维修：

要判断是否短路。为了便于判断，在复位后再起动前，可在输入侧接入一个电压表，重新启动时，电位器从零开始缓慢旋动，同时，注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸，且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象，则说明变频器的输出端已经短路或接地。要判断是在变频器内部短路，还是在外部短路。这时，应将变频器输出端的接线脱开，再旋动电位器，使频率上升，如仍跳闸，变压器维修保养报价，说明变频器内部短路；如不再跳闸，则说明是变频器外部短路，应检查从变频器到电动机之间的线路，以及电动机本身。

万鹏变压器修理-变压器维修保养厂家-鄂尔多斯变压器维修保养由山西万鹏变压器制造有限公司提供。万鹏变压器修理-变压器维修保养厂家-鄂尔多斯变压器维修保养是山西万鹏变压器制造有限公司（www.sxwpybyq.com.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：胡经理。