

钬激光主机维修公司 上海钬激光主机维修 欣贝医疗

产品名称	钬激光主机维修公司 上海钬激光主机维修 欣贝医疗
公司名称	广州欣贝医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069房
联系电话	17666662939

产品详情

广州欣贝医疗科技有限公司专业维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专业专注，维修周期短，性价比高，医用钬激光主机维修，质量保证！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗-爱科凯能钬激光维修/钬激光故障维修

设备名称：Accu-TechACU-H2D钬激光

故障现象：无法碎石，机器无报错。

检测结果：初步判断为激光发生器老化，性能差造成，然后工程师

测试，发现无任何功率输出，排除光纤，保护镜损坏等问题，钬激光主机维修公司，逐一检测配件，打开激光器发现，点灯正常，踩脚踏无输出，检查发现激光发生器无损坏情况，器件成色未到寿命年限，发现无触发信号，工程师现场逐一排查检测，终锁定电源故障，上海钬激光主机维修，发现电源内部IGBT被击穿损坏，导致无触发信号。

解决方案：更换IGBT，更换后设备恢复正常。安装试机，一次自检通过。整个过程耗时90分钟。

广州欣贝医疗科技有限公司专业维修各大品牌钬激光设备，本公司自成立以来已经和全国各地多家医疗

机构、设备代理商以及维修商展开合作。我司有着专业的维修工程师团队，整合国内外的维修配件资源，可以提供上门检测维修服务，具备质量、速度上的双重优势。本公司秉承专业、诚信、高效、超越的经营理念期待与客户建立长期稳定、互利共赢的合作关系!

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗—普东光电钬激光维修/钬激光维修手册

设备名称：普东光电医疗钬激光

故障现象：设备在工作过程中不断烧光纤，导致无法正常工作

检测结果：光路偏移系院方长期使用劣质光纤导致光纤损坏，机器损伤，聚焦镜价值昂贵

解决方案：更换配件，光纤耦合调试。

广州欣贝医疗科技有限公司专业维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专业专注，维修周期短，性价比高，质量保证！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗-钬激光维修/钬激光升级保养

光纤清洗灭菌管理：

1. 专科专人清洗；
2. 常规行光纤检测、剪断、外包层剥脱及切割；
3. 明确标示，果断淘汰；
4. 规范盘绕固定；
5. 低温灭菌：环氧乙烷、低温等离子。

光纤存放管理：

1. 单独存放，避免受压；
2. 专人管理；
3. 实时调整基数，保证有备用光纤使用。

钬激光主机维修公司-上海钬激光主机维修-欣贝医疗(查看)由广州欣贝医疗科技有限公司提供。广州欣贝

医疗科技有限公司 (xinbei.tz1288.com) 是从事“ 钛激光维修,钛激光租赁,钛激光光纤 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。