

# 石林螺杆空压机 领军节能科技 石林螺杆空压机厂家

产品名称	石林螺杆空压机 领军节能科技 石林螺杆空压机厂家
公司名称	昆明领军节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺
联系电话	13808716770

## 产品详情

空压机机组供油不足、油位过低，包括润滑油更换或添加不及时，或油路堵塞、泄漏，会导致螺杆转子两端的轴承在运行过程中失去润滑，造成轴承严重磨损使阴阳螺杆发生摩擦卡（抱）死。

防范措施：做好机组的日常维护保养和定期维护保养工作，每日进行巡检，按时检查油位，及时补充润滑油，避免发生因缺油而导致机头抱死或者卡死。

油冷却器与空气冷却器的冷却方式相同，有风冷与水冷两种冷却方式。若环境状况不佳，石林螺杆空压机厂家，风冷式冷却器的翅片易受灰尘覆盖而影响冷却效果，严重时会导致油气温度过高而自动停机。因此，应定期用低压空气将翅片表面的积尘吹净；若无法吹干净，则必须以溶剂清洗，务必保持冷却器散热表面干净。

水冷式冷却器的管子在堵塞时，必须用溶剂浸泡，并且以机械方式将堵塞在管内的结垢清除，石林螺杆空压机出租，确保完全清洗干净。

### 定期添加电动机轴承润滑脂

用专用油枪添加，具体步骤：在加油嘴对面，打开放空孔。油枪油嘴要与电动机对号。润滑油脂分高速电动机油脂和低速电动机油脂，两者不能混用，否则两者起化学反应。每压一下油枪油量为0.9g，石林螺杆空压机，每次添加20g，需要压多次。如果润滑脂添加少了，润滑脂在油管路上，石林螺杆空压机厂，没有起到润滑作用；如果添加多了，轴承发热，润滑脂成液体，影响轴承润滑质量。空压机每运行2000h添加一次。主电动机联轴器更换

联轴器出现下列情况必须更换：

联轴器表面有裂纹。

联轴器表面烧焦。

联轴器胶脂断裂。

石林螺杆空压机-领军节能科技-石林螺杆空压机厂家由昆明领军节能科技有限公司提供。昆明领军节能科技有限公司（[www.ynyasuoji.com](http://www.ynyasuoji.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。领军节能科技——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺，联系人：浦总。