

奥得富医疗设备维修 江门电子支气管镜维修

产品名称	奥得富医疗设备维修 江门电子支气管镜维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

广州奥得富医疗科技有限公司是一家专业提供硬/软性内窥镜第三方维修服务商，专业提供PENTAX/EB-1530T3/电子支气管镜软镜维修。

奥得富医疗-PENTAXEB-1530T3软镜维修软镜维修/软性内窥镜维修/软管镜维修

设备名称：PENTAX/EB-1530T3/电子支气管镜

故障现象：没有图像，插入管被压扁

检测结果：插入管多处被咬扁，图像有无数黑点，角度不够

解决方案：（更换光束、像束、插入管、钳子管、钢丝、橡皮）

内镜与附件的损坏 -

- 1.消毒前没有彻底洗净内镜----消毒液使蛋白质凝固----内镜变色不光滑-
- 2.使用未经验证的清洗消毒方法或使用酸性消毒水----不良的化学反应腐蚀内镜----内镜变色/脱皮-
3. 消毒前没有彻底洗净附件----消毒液使蛋白质凝固，电子支气管镜维修费用，使活动部分卡住----附件操作异常并折断-
- 4.使用酸性消毒水进行清洗消毒----不良的化学反应腐蚀金属部分----附件生锈损坏-
- 5.使用未经验证的自动清洗消毒机或使用不当----送水送气压力过大----内镜结构被压破，橡皮破-

怎样避免内镜与附件的异常问题-

- 1.消毒内镜与附件前必须彻底洗净-
- 2.对附件进行超声清洗-
- 3.避免使用非制定的清洗消毒方法和酸性消毒液-
- 4.避免使用非定的自动清洗消毒机-
- 5.请勿光顾非专业的修理站购买与维修-

光亮度调节故障-

1. 将湿的导光杆部插到光源里----电子接触点生锈----电子讯号不能传输 -
2. 使用和操作不当导致零件松脱----电子接点接触不良----电子讯号不能传输 -
3. 调光电缆没有接好----主机与光源之间连接不当----电子讯号不能传输

广州奥得富医疗设备维修有限公司是一家专业提供维修奥林巴斯/OLYMPUS内窥镜软镜第三方服务商，专业维修OLYMPUS软镜/GIF-Q260J/胃镜软管镜/奥林巴斯/内窥镜维修。

奥得富医疗-奥林巴斯内窥镜维修

软镜维修/软管镜维修/内窥镜维修

设备名称：OLYMPUS GIF-Q260J 胃镜

故障现象：插入管老化，橡皮漏水，江门电子支气管镜维修，角度不够。

检测结果：大旋钮微漏，电子支气管镜维修公司，插入管老化开裂，橡皮漏水，角度不够。

解决方案：更换插入管、大旋钮、橡皮，调整角度。

奥得富医疗设备维修-江门电子支气管镜维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefufu-med.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥得富一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪小姐。fujinon富士：ec-250wm5肠镜维修、er-530t电子鼻咽喉镜维修、eg-530np胃镜维修、eg-99wr胃镜维修等。