

# 氟碳漆楼宇门厂家定做 氟碳漆楼宇门 丽嘉门业声名远扬

产品名称	氟碳漆楼宇门厂家定做 氟碳漆楼宇门 丽嘉门业声名远扬
公司名称	永康市尊名工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市石柱镇地塔田111号
联系电话	18606886666 18606886666

## 产品详情

楼宇门为何这么受欢迎？楼宇门具有哪些热点？

- 1、楼宇门的风格门体美观、时尚、楼宇门安装完毕后，表面无焊点、无螺钉整体效果最佳这是楼宇门的亮点。
- 2、楼宇门的铰链、锁具、门拉手皆为专用特别制造的。
- 3、楼宇门门体及框架型材采用专用模具生产的，根据不同受力部位，壁厚均在2mm-3.5mm之间，确保门体坚固耐。表面经电泳技术处理后，防辐射、防腐、耐磨，手感柔和、美观大方。
- 4、楼宇门铰链采用天地轴结构，垂直受力科学合理，前后上下左右调整方便，门扇开启轻便自如，门体不下坠、不倾斜。
- 5、楼宇门扇玻璃全部采用钢化安全玻璃，坚固耐用、不怕撞击，安全可靠；已通过ISO9001质量体系认证，可放心使用。
- 6、楼宇门的门扶手款式多样，美观耐用。
- 7、楼宇门复合型组装工艺、超长使用寿命的保证。
- 8、楼宇门的门角结合部内加10mm铝衬板螺栓连接，另加高频铝镁合金焊接的复合型特殊组装工艺，门扇在不受特大外力撞击的情况下，保证不变形、扇角不开裂！

楼宇门厂家丽嘉门业为大家介绍的是楼宇对讲门常见故障及解决方法：

问题一：有雪花点

(1) 可能原因一:查是否错将18V可视电源接到门口机上，导致摄像头过热;

处理方法:正确接线。(注：绝大多数厂家的楼宇对讲主机电源为12V电源供应)

(2) 可能原因二:查加(查)到分机上的可视电源是否为18+/-1V;

处理方法:分机至电源距离是否太远，电源线是否标准.

(3) 可能原因三:图像信号弱导致行不同步;

处理方法:检查视频线接触是否良好，传输距离是否太远，线是否标准.

问题二：图像模糊、暗淡

可能原因:信号太弱，阻抗不匹配或对比度不好;

处理方法:a)调节分机背面75欧姆阻抗开关；b)对比度，亮度不好，可调节电位器改善图像效果.

问题三：可视分机有光栅无图像

可能原因:整栋楼可视分机没图像,查门口机视频输出V至一级视频分配器,输入端接线是否分正负接好,视频分配器是否接上电源,注意输入与输出端口不能接错;

处理方法:将视频分配器接上电源，正确接好输入及输出视频线.

备注：遇到楼宇对讲视频问题，首先，考虑线路问题（检查接线是否正确，线是否符合标准，起码要符合供货商提出的标准）。

其次，考虑电源问题（除了检查电源线外，主要测试电源的功率，看一下是不是吃三俩饭，干十斤活！），后考虑视频阻抗不匹配（可以插下或拔起室内分机、楼层平台处的跳线来解决）。

然后，考虑楼宇对讲系统或相关设备故障；建议这类故障协助供货商技术员共同解决（特注：多数没有楼层平台的楼宇对讲系统，视频原因主要出在传输线路与阻抗不匹配问题）

欢迎广大新老客户拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

【楼宇门】是采用不锈钢板材，合金元素形成致密氧化膜，隔绝氧接触，阻止继续氧化性能优良，具有良好的抗腐蚀性，是建筑用金属材料中强度最高的材料之一；

【楼宇门】采用冷轧板或镀锌板，采用先进的加工工艺，门体的结构由传统的搭接改为插接，使门体更加坚固耐用，更加美观大方。【楼宇门】是用不锈钢板材制作的大门，一般用于小区入口，门扇上一般安装有楼宇对讲机。

【楼宇门】采用冷轧板或镀锌板，采用先进的加工工艺，门体的结构由传统的搭接改为插接，使门体更加坚固耐用，更加美观大方。表面处理可采用汽车漆，氟碳漆和喷塑。均选用各项性能高的油漆楼宇，楼宇门的材质让楼宇门有以下优点：

- 1、采用国外先进防盗安全生产技术，独特的加厚门扇，增加了的保温、隔音功能。
- 2、不锈钢楼宇门采用304不锈钢板材，具有耐酸碱、耐腐蚀，不生锈等优点。
- 3、【氟碳漆楼宇门】有好的环保性、低污染、高装饰、耐腐蚀、耐高温等特点。
- 4、不锈钢系列楼宇门是采用不锈钢板材，合金元素形成致密氧化膜，隔绝氧接触，阻止继续氧化性能优良，具有良好的抗腐蚀性，是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。