

龙华民治专业空调维修移机加氟 服务至上诚信为本 空调维修

产品名称	龙华民治专业空调维修移机加氟 服务至上诚信为本 空调维修
公司名称	深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区岗厦村东五坊31栋
联系电话	18171757097

产品详情

空调维修

分体空调冷暖机室外风机不转，其他正常。

(1)：检查控制线的外风机线是否有工作电压，如无，应检查；

a：外风机继电器输入线圈是否有12V电压；

b：同故障32)、d

(2) 检查室外处风机是否有电压，龙华民治专业空调维修移机加氟，如无应检查。

a：六芯插头是否插好。

b：控制线是否内断。

3)：检查风机电容好坏。

4)：如以上各项正常，则为电机故障（如热保护器烧）。

空调维修

引起空调跳闸的原因分三部分：

1。一开机就跳闸一般是压缩机电机故障或对地漏电引起的，空调维修，但“---空调开启后运转了近三小时又是跳闸----”现象排除压缩机问题或无意消除了对地漏电问题。

2. “ ---运转了近三小--- ” 空调室外机散热差导致至超温、过电流而跳闸；自检散热风扇的转速是否变慢或散热翅片是否太脏，消除隐患问题自然会解决。

检测室外机运行电流值并对比铭牌标准值，深圳观澜专业空调维修拆装公司，如果偏大可怀疑问题出在此（充氟过量），----纠正充氟量。

3. 电源问题。A。出现故障时的电压太低。 B。从跳闸的空气开关至专线插座的线路有接触不良的坏点（如螺丝没压紧），电弧使运行电流超值。-----请自检并消除隐患（另换一路电源、来个临时电源板试机就明白了）。

大金空调室外机启动后，立即停机，故障灯亮，自诊断故障显示为1、3号灯亮，2号灯闪，故障内容为电流控制异常我们阿里。

分析处理：此故障一般为强电部分机率较高，因是外机启动后停机，故应把维修重点放在室外，测量室外直流300V正常，说明滤波电路以前无异常问题，问题大概出现在IPM模块和压缩机部分，然后断开电源，测量IPM模块端子阻值正常，压缩机U、V两端值偏大，约在50多欧姆，正常阻值为1-3欧左右，故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大，导致空调不工作。

解决方法：更换压缩机后，开机正常运转

龙华民治专业空调维修移机加氟-服务至上诚信为本-空调维修由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提供。深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司（www.sz-ktwx.cn）为客户提供“空调安装,空调维修,空调清洗保养”等业务，公司拥有“各大空调品牌的安装,维修,清洗,保养”等品牌，专注于家电维修、安装等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。