

金力特厂家直销 YT风机专用电机 东沙群岛风机专用电机

产品名称	金力特厂家直销 YT风机专用电机 东沙群岛风机专用电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

在风机专用电机的运转使用中，风机专用电机生产厂家，电动机的余量比较大，这是一种比较常见的问题，而且风机常常在高转速、低负荷的运行工况下，风机振动较大，现场噪音极强，工作环境非常恶劣。当挡板调到10%以下时，铝壳风机专用电机，由于负压过大，会引起管道喘振，东沙群岛风机专用电机，危及设备运行安全。不管在什么环境下，人身安全和设备安全都是较为重要的。

德州金力特电机有限公司是一家专业的风机电机生产厂家，如果有产品需求或者想了解更多风机电机相关知识可以与我们厂家联系，我厂致力为您服务，恭候您的莅临。

风机专用电机环境空气温度随季节而变化，不超过 -20 ~+ 40
；相对湿度；湿月月平均高相对温度为 90% ，YT风机专用电机，同时该月月平均低温度不高于是 25
；海拔高度不超过 1000 米 ；频率： 50 赫兹；额定电压： 380 伏；工作方式：连续工作制 S1。

风机专用电机用小功率三相异步电动机是我公司开发的小功率在相异步电动机，机座号从难从 56 至 90，是 BT35 系列轴流式通风机专用配套电机。

高压风机电机烧毁，是使用高压风机过程中常见的故障。而引起电机烧毁主要有：电机缺相，电机超负荷运转，机械故障等引起的。

经统计，生产上使用的三相异步电动机，在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%，机构及其他故障约15%，具体即为：绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。(星型运行时候，将烧毁两相绕组，三角形运行时，将烧毁一相绕组)。

金力特厂家直销(图)-YT风机专用电机-东沙群岛风机专用电机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司(www.dzjltgs.com) 为客户提供“ 电机,Y,Y2,三相异步电动机,YD,YDT,变相多速三相异”等业务，公司拥有“金力特”等品牌，专注于异步电动机等行业。欢迎来电垂询，联系人：任经理。