

400吨冷再生拌合站 临汾冷再生拌合站 大昌机械

产品名称	400吨冷再生拌合站 临汾冷再生拌合站 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站电气防火措施

- 1、合理配置、整定、更换各种保护电器，600吨冷再生拌合站，对电路和设备的过载、短路故障进行可行地保护。
- 2、在电气装置和线路周围不堆放、和强腐蚀介质；不使用水源。
- 3、在电气装置相对集中的场所，300吨冷再生拌合站，如变电所、配电室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。
- 4、加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。
- 5、合理设置防雷装置。
- 6、建立电气防火责任制，临汾冷再生拌合站，加强电气防火重点场所烟火管理，并设置禁止烟火标志。
- 7、建立电气防火教育制度，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气技术防火自觉性。
- 8、强化电气防火领导机制，建立电气防火队伍。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌和站

查看稳定土拌和站钢丝绳磨损情况并在其外表涂少许光滑油，钢丝绳磨损到必定程度后，应进行替换。

查看混凝土拌和机减速箱油面，油泵油量。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌和站

查看稳定土拌和站各光滑部位的情况，400吨冷再生拌合站，往料斗滚轮轴承及滑轮轴承加注光滑油。供水设备要保持清洁，避免阻塞，对吸水阀查看清洗一次，行程开关摇臂是否松动，如有松动应予以必要调整。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌合站配料精度超差:其表现为在配料过程中，配料操控外表所显现的称重值精，可是配料的称重值与设定值不符，配料精度超出答应规模.产生此类毛病的原因多，其间包含:快、慢速配料的设定不适宜;进料流量动摇大，导致过冲量改变大;资料的干、湿度改变大;允差规模设定值太大;超差查看延迟时刻设置太短;外表参数主动补偿与超差查看设定不合理;数字滤波及配料的时刻参数值设置不合理。

400吨冷再生拌合站-临汾冷再生拌合站-大昌机械(查看)由安丘市大昌机械有限公司提供。400吨冷再生拌合站-临汾冷再生拌合站-大昌机械(查看)是安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱凡华。同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。