

东津大金中央空调 大金中央空调保养 华图嘉恒

产品名称	东津大金中央空调 大金中央空调保养 华图嘉恒
公司名称	襄阳华图嘉恒机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市春园路35号（新华路科技馆往领秀中原方向200米，靠左门面）
联系电话	13886266899

产品详情

空调什么时候需要加氟?

- 1、使用超过5年以上的;
- 2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
- 3、夏天外机连接点的粗管露处(即低压管)不结露或不凉的;
- 4、夏天外机风扇排风不热的;
- 5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
- 6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
- 7、夏季高压管(细管)结霜的;
- 8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
- 9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
- 10、空调有泄漏点的;
- 11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。

检测办法：试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对中央空调维修内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水（也可以使用洗洁精）检漏是现场常用的方法之一，对分体式空调器开阀10~15秒

钟（柜机20~30秒钟）后关闭阀门，系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏疑点涂上肥皂水，如有气泡形成，则有漏，而观察3分钟还没有气泡出现的，大金中央空调价格，即可认为合格。风柜设备的冷凝水管上不安装水封，接水盘内冷凝水会产生积水而不能从冷凝水管顺利排出.当设备内呈负压时，大金家用中央空调，若水封的高度不够，不仅凝结水排出不畅，还会成为吸水口，使空调房间内的送风带水现象加剧，加大空调房间内的湿度.曾遇到过没加水封，使接水盘内的水溢出设备，流到房间内.我见过有的空调机组没有水封或水封不够高，大金中央空调保养，机组工作一会儿表冷器产生冷凝水后，冷凝水出水口被大气压顶着（表冷器处在负压段），冷凝水排不出来。时间一长，冷凝水就从机组水盘漫出来了，东津大金中央空调，引起机房水漫金山，特别是吊顶机组，一旦发生漏水现象，装修好的屋顶被水迹污染，如鱼骨梗喉，非常棘手。东津大金中央空调-大金中央空调保养-华图嘉恒(推荐商家)由襄阳华图嘉恒机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳华图嘉恒机电工程有限公司（www.xyhtjh.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hbxyzykt.cn）还是从事襄阳大金中央空调，襄阳家用中央空调，襄阳商用中央空调的厂家，欢迎来电咨询。