

汇航机械厂家直销 玉米纤维素粉碎机生产厂家

产品名称	汇航机械厂家直销 玉米纤维素粉碎机生产厂家
公司名称	宁津县汇航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18765553445

产品详情

双转子玉米纤维素粉碎机常见的故障及解决方法：

双转子玉米纤维素粉碎机常见的故障及解决方法：

一、对于设备空转时正常，而作业时就出问题，正常情况下是皮带轮太松所造成的原因，调整皮带合适的松紧度即可。

二、对于双转子设备作业时振动过大，则可能是锤头重量不均匀或者地脚螺丝松动，应停机检查地脚螺丝，把地脚螺丝紧固或者称重每个锤头的重量，把重量相差多大的锤头挑出来，换上重量相等的锤头。

我们汇航机械专业生产各种多功能粉碎机、烘干机、脉冲除尘器和混合机等各种专业饲料农业用设备，新乡玉米纤维素粉碎机，质量售后有保证，玉米纤维素粉碎机生产厂家，各种型号齐全，欢迎您来电咨询，期待我们的合作！

双转子玉米纤维素粉碎机的性能特点：

双转子玉米纤维素粉碎机的性能特点：

一、安装方便，大大提高了设备的自由度。

二、适合脆性物料的细碎，不堵塞，玉米纤维素粉碎机厂家，粉尘少，噪音低。

三、缩短了物料在破碎腔内滞留的时间，提高了易损件的使用寿命。

四、电动—液压操纵，一人即可轻松完成本机操作、维修、更换部件等。

五、检修快捷，破碎机上侧的边门都可以放性打开，从而使得破碎机的检修及易损件的更换变的更加快捷和方便，缩短了检修时间。

宁津县汇航机械设备有限公司专业生产水滴式粉碎机、双转子粉碎机、预糊化粉碎机、纤维素粉碎机、各种多功能粉碎机及带式烘干机、纤维素烘干机、脉冲除尘器和混合机。价格优惠，有需要欢迎您咨询我们！

针对玉米纤维素粉碎机维护工作

对于玉米纤维素粉碎机的铆钉孔处容易产生疲劳裂纹的情况，可用整根没有用过的新焊条进行焊接修裂纹，但要以叶轮轴心线为中心对称进行，将该裂纹处补焊剩下的焊条留在该处，再用一根新焊条修补对称的铆钉孔裂纹，玉米纤维素粉碎机价格，焊完后剩下的焊条与对称铆钉修补时剩下的焊条一样长，以保证焊补上去的重量相等。

若是对称的铆钉孔处无裂纹也要将焊条堆焊于此处，用来抵消对称铆钉孔裂纹处新补的焊接重量。按照这种对称补重的方法焊接就可以修复裂纹。

汇航机械厂家直销-玉米纤维素粉碎机生产厂家由宁津县汇航机械设备有限公司提供。宁津县汇航机械设备有限公司（www.dzhjx188.com）是一家从事“纤维素粉碎机,烘干机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇航”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汇航机械在机械加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！