

就选择宏图密封 南方泵业 机械密封公司

产品名称	就选择宏图密封 南方泵业 机械密封公司
公司名称	杭州宏图密封件科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号
联系电话	18267735277

产品详情

机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

注意：1. 机械密封的安装步骤与所使用设备的结构紧密相关，应结合设备特点安装。2.

安装各部分零件时，黑龙江南方泵业

机械密封，应细致均匀的用力，以防止端面变形及脆性元件的损坏。3.

不要对密封端面使用润滑剂。4. 乙丙橡胶材质不可接触矿物油。5. 安装聚四氟乙烯的密封圈时，应耐心细致并均匀用力，以防其损伤。安装聚四氟乙烯V型圈时，应特别注意V型刃口，避免折叠及翻转。刃口朝向压力高的方向。杭州南方泵业机封，就选杭州宏图密封件科技有限公司

南方管道离心泵在运行中，机械密封，通常会产生各种故障其中泄漏现象往往是一些故障的综合反映。

造成泄漏的原因是多方面的，如密封装置选择不合理、密封元件的材质不适应使用条件、安装不当、或运转小操作管理不善等所造成的。

为了保证管道离心泵的正常运转，必须作到以防为主，不仅要作好日常的维护工作，而且还应对机泵的运行监视。因此了解可能产生泄漏的原因，掌握泄漏的分析方法，以便针对性地治理乃是维护机泵正常运行的必要手段。杭州南方泵业机封，南方泵业 机械密封公司，就选杭州宏图密封件科技有限公司

南方泵业莉莉绍机封漏水的原因及处理方法 机械密封处渗漏水的可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面：

原因一，安装过紧。观察机械密封的动静环平面，如有严重烧焦现象，平面发黑和很深的痕迹，密封胶变硬，失去弹性，这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法：调整安装高度，叶轮安装后，用螺丝刀拨动弹簧，弹簧有较强的张力，松开后即复位，有2 - 4MM的移动距离即可。

原因二，安装过松。观察机封动、静环平面，其表面有一层很薄的水垢，能够擦去，南方泵业机械密封厂家，表面基本无磨损，这是弹簧失去弹性及装配不良造成，南方泵业机械密封多少钱，或电机轴向窜动造成。

原因三，水质差含颗粒。由于水质差，含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高，形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。处理办法：改进水压或介质，更换机封。

就选择宏图密封-南方泵业 机械密封公司由杭州宏图密封件科技有限公司提供。杭州宏图密封件科技有限公司（www.hzhtmf.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏图密封——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号，联系人：居保坤。