

# 广东电磁炉IH线圈盘 上饶济华实业公司

产品名称	广东电磁炉IH线圈盘 上饶济华实业公司
公司名称	上饶市济华实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市经济开发区兴园大道8号
联系电话	18079338202

## 产品详情

### 上饶市济华实业有限责任公司——电磁炉IH线圈盘

一种线圈盘，包括线圈盘架以及设置在所述线圈盘架子上的测温设备，所述测温设备包括温度测量电子器件、引线、接插接线端子排以及用于载重所述温度测量电子器件的固定支架；所述引线的一端与所述温度测量电子器件连接，所述接插接线端子排连接在所述引线的另一端，其特性在于所述线圈盘架子上具有能容置所述固定支架的容置槽，

一种线圈盘，包含线圈盘架及其设定在上述线圈盘架上的测温设备，上述测温设备包含测温元器件、引线、接插接线端子及其用以承重上述测温元器件的支撑架；上述引线的一端与上述测温元器件联接，上述接插接线端子联接在上述引线的另一端，其特点取决于，

### 上饶市济华实业有限公司——电磁炉IH线圈盘

开机会出现以下四种情况：

- 1、灯泡间歇闪亮，没有或有故障代码出现，说明机子正常。
- 2、灯泡闪亮一下后显示故障代码，广东电磁炉IH线圈盘，然后不再动作或自动关机，说明机子正常。
- 3、灯泡闪亮几下后变为常亮或开机即常亮，说明有故障并且可能会是IGBT管烧坏。
- 4、开机后灯泡没有任何反应，说明电路中还有故障，需要仔细检查。

首先观察保险是否发黑，线路板是否损坏、进水，电磁炉IH线圈盘定制，线路板上是否有铜箔被腐蚀、断路或短路，几只大电容和电感线圈、整流桥堆等是否有虚焊。检查大电容，电磁炉IH线圈盘哪家好，特别是0.3  $\mu$ F/1200V电容，如果发现容量减小时必须更换。高低压保护电路和IGBT管及锅底温度检测电路需要仔细检查。再检查驱动对管和IGBT保护二极管是否损坏，然后换上保险和桥堆装上功率管，接好

假负载就可以通电检查18V、5v电压和IGBT管的电压是否正常。

另外，晶振损坏或异常，会造成不开机和按键错乱。如果是贴膜按键，发现按键有问题就直接更换。

#### 上饶市济华实业有限公司——电磁炉IH线圈盘

电磁感应线圈层10中各个金属喷漆带1同舟设定，各个金属喷漆带1的开口11坐落于同一平行线上

绝缘耐高温板2相匹配金属喷漆带1的开口11设立打槽22。

绝缘耐高温板2为陶瓷纤维板、微晶板或玻璃，本执行例中绝缘耐高温板2正圆形。

绝缘耐高温板2相匹配电磁感应线圈层10的管理中心处设立温度感应器或温度控制器安装位21。电磁炉IH线圈盘

#### 上饶市济华实业有限公司——电磁炉IH线圈盘

电磁感应线圈层10中金属喷漆带1的全长为0.5米至5米。上述电磁感应线圈层10直径为40mm至400mm。上述电磁感应线圈层10中金属喷漆带1的轴向总宽为毫米至11mm。上述电磁感应线圈层10中金属喷漆带1中间的轴向间距为毫米至5毫米。本执行例中，每一层电磁感应线圈层10中金属喷漆带1的全长约为两米，电磁炉IH线圈盘生产厂家，金属喷漆带1的轴向总宽为5毫米，金属喷漆带1中间轴向间距3mm，电磁感应线圈层10的直径为146毫米。电磁炉IH线圈盘

广东电磁炉IH线圈盘-上饶济华实业公司由上饶市济华实业有限公司提供。上饶市济华实业有限公司（[www.srjihua.com](http://www.srjihua.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！