

喷镀油漆生产厂家 建德喷镀油漆生产厂家 宏镓行

产品名称	喷镀油漆生产厂家 建德喷镀油漆生产厂家 宏镓行
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

产品详情

纳米喷镀油漆之?喷枪的移动速度

纳米喷镀油漆之喷枪的移动速度

喷枪移动速度一般以束流斑点的直径为依据。因为不同的喷涂工艺方法，其束流斑点直径是不同的，通常取压盖斑点的30%~50%，不能小于30%。喷枪的移动速度确定后还要与工件的旋转线速度相匹配，使每遍喷涂的涂层厚度达到要求。在一定送粉量下喷枪移动速度或喷枪与工件的相对速度的慢与快，建德喷镀油漆生产厂家，意味着单位时间内，喷枪扫过工件面积的多少或每次喷涂层的厚度，所以调节喷枪的移动速度实际上是控制每次喷涂层的厚度。每次喷涂的厚度不宜太厚。一般情况下，对于使用厚度在0.15 mm以下的薄涂层，舟山喷镀油漆生产厂家，每次喷涂的涂层厚度不要超过0.02 mm（热喷涂与再制造）。此外喷枪移动速度对工件的温升也有影响，为不使基体局部温升过高而造成热变形或热应力过大，可采取略提高工件线速度的方法来加快喷枪的移动速度。

纳米喷镀油漆迈向环保型及多功能方向发展

纳米喷镀油漆迈向环保型及多功能方向发展

现如今纳米涂料已被大众所吸引，纳米涂镀技术发展、环保型及多功能的建筑涂料，在国内外都受到了高度的重视。作为使纳米材料具有良好的分散性，并使之功能化的纳米材料复合技术是纳米技术应用于建筑涂料所必需的专业技术之一。档次高的建筑涂料除了必须具有高耐候性、耐沾污性和高保色性以外，还需要具有诸如除臭、杀菌、防尘及隔热保温等多种功能。由于纳米级的TiO₂在有光照(包括灯光和日光)的作用下，具有杀菌、分解有机臭气及自清洁等功能。

纳米喷镀油漆加工出现白雾的原因有哪些？

一、纳米喷镀加工出现白雾化的原因

导致白雾化出现的原因主要有四个，这四大原因分别是01剂失效导致无法发挥该有的效果；02剂雾化不好，有的地方出现了喷洒过多的情况；底漆没有进行彻底干燥就开始进一步施工；室内温度或者是试剂的温度不合理。

第二、如何避免纳米喷镀加工出现白雾化

那么，我们到底要怎么做才能够避免在加工以后出现白雾化情况呢？首先，在选择试剂的时候建议采用K1标准试剂；其次，台州喷镀油漆生产厂家，在做完底漆以后一定要做好相应的干燥工作来达到彻底干燥底漆的效果；再次，要结合情况来调整室内和试剂的温度，喷镀油漆生产厂家，确保能够在好的状态下进行加工制作；后，你必须要改善K2剂雾化的效果，在实际喷洒的时候要尽可能喷洒均匀，只要有一层薄薄的k2剂即可。

喷镀油漆生产厂家-建德喷镀油漆生产厂家-宏镒行(诚信商家)由惠州市宏镒行实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州市宏镒行实业有限公司（www.hyhyouqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wacng.com）还是从事纳米喷镀油漆，水性PU油漆厂家，水性高温油漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。