

# 大连恒温点胶机 泰研厂家定做 恒温点胶机配件

产品名称	大连恒温点胶机 泰研厂家定做 恒温点胶机配件
公司名称	东莞市泰研自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横坑社区横东二路8号
联系电话	18948615913

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市泰研自动化科技有限公司

国产工业机器人现状：高产低端，何时才能“量”“智”齐飞？

2017年3月17日 根据国际机器人联合会IFR的消息，2016年中国工业机器人销量达9万台，与2015年比增长31%，与市场的火爆形成鲜明对比的是，在中国庞大的机器人消费市场中，本土品牌机器人仅占4%，国产机器人大量关键零部件依靠进口。根据国际机器人联合会IFR的消息，2016年中国工业机器人销量达9万台，与2015年比增长31%，与市场的火爆形成鲜明对比的是，在中国庞大的机器人消费市场中，本土品牌机器人仅占4%，国产机器人大量关键零部件依靠进口。国产机器人产业兴起 在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。数据显示，2016年，我国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长了34.3%，产业规模日益扩大。人机协作机器人等高技术含量机器人已推向市场，手术机器人在医院已实现了批量应用，语音识别、图像识别等一些机器人的专有技术已达水平，服务机器人在手术、康复、餐饮等多个领域得到了应用。一边是“机器换人”计划如火如荼，不少地方政府争相补贴企业上机器人；一边是大大小小的机器人产业园开始冒起，“机器人概念股”成为新宠……据不完全统计，各地已建成和计划建设的机器人产业园或产业基地多达数十个，相关产业链上的企业总数从2014年初的200余家到如今上千家，而在A股上市公司中，所谓“机器人概念股”则超过50家。

自动焊锡机出现故障一般有哪几种？

自动焊锡机三度空间调节，使烙铁/UL焊台及焊锡咀和锡线均不需经作业员之手，它完全代替了您的双手，手臂可以调整至您想要的任意焊接之位。那么在日常使用中自动焊锡机会出现哪些故障呢？

自动焊锡机出现故障一般有以下几种：

- A、插接板接口发生腐蚀性氧化，接触不良，造成无法开机或设备工作不稳定。
- B、操作不当造成的人为故障，主要有焊接机器人焊枪损坏、装卸工件不当造成变位机随动不见变形。
- C、环境保护不当，如果空气中湿度过大及静电作用，同时焊接现场粉尘较大，造成控制柜内积尘、产生误动作。
- D、外围设备设计制造不良造成的故障，主要有升降平台开关和线缆问题、示教器显示部分元器件质量问题。

### 恒温点胶机我只选泰研自动化

新中国成立前，中国根本没有电子工业，所以锡焊料行业在当时是空白的。在1984年十二届三中全会之后，我国加快了市场经济体制的改革的步伐，电子信息产业作为重点，完成改制：实现企业化管理，市场化运营，优先发展我国的消费类电子信息产业，正是在这段时期里，我国的彩电业基本实现了设计、生产、制造、销售一体化的全过程中，并且在彩电业的带动下，我国的消费类的电子信息产业的发展也是非常的迅猛。与此同时，我国对电子计算机信息系统工程政策的实施，也促进了电子信息技术开始逐步广泛应用于我国国民经济的各个领域。由于电子工业的发展，带动了锡焊料材料产业的快速发展。

泰研自动化专业生产恒温点胶机、自动锁螺丝机、自动点胶机及按需定制机型，对有需要的商家朋友可来电咨询！