

玉柴发电机组（价钱，报价）【金阳电气】济源玉柴发电机组

产品名称	玉柴发电机组（价钱，报价）【金阳电气】 济源玉柴发电机组
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

产品详情

发电机是一种重型的机械设备，因此我们在进行修理过程中需要注意，那么都有哪些需要注意的问题呢？下面就由【金阳电气】为大家详细解答。

1.玉柴发电机组换件修理装配必须注意清洁。若装配时机体内部混有机械杂质和尘土、油泥，不仅会加快零部件磨损，而且还容易引起油路堵塞，产生烧瓦抱轴等事故。所以在柴油发动机换件修理装配时要注意保证零件的清洁。

2.变型产品的零部件不一定通用。有的柴油发电机厂生产某种型号的变型产品的不少零部件是不通用的。如玉柴发电机组的曲轴，主轴承、缸套、活塞、进排气门、气门导管和气门弹簧等零部件不通用。如果将不能通用的零部件不加区分就胡乱的使用那么就会适得其反。

3.同一型号的不同加大件(配件)不通用。在采用修理尺寸法时，可选用加大尺寸的零件，但必须认准是加大哪一级的零件。如果在玉柴发电机组换件修理时没有掌握好零件的尺寸，那么这不仅浪费时间，而且保证不了修理质量，也会大大降低轴瓦的使用寿命,严重时发电机组整体报废.

【郑州金阳电气有限公司】多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客。

天气逐渐冷起来了，到了冬季天气寒冷，玉柴发电机组启动起来通常会比较困难，这是什么原因呢？该如何解决这个问题？

环境温度较低，启动玉柴发电机组会更加困难，因为这时柴油机的进气温度、冷却水的温度、润滑油的温度、燃油温度及蓄电池内电解液的温度都相应降低。

在低温条件下，柴油的黏度指数偏高，流动性差，致使柴油雾化不良，着火条件不好，柴油机工作不稳定，甚至出现供油中断。为此，冬季应选用与环境温度基本适应的柴油，如-35号、-20号、-10号等柴油。

在较低温度下，润滑油的黏度指数升高，发电机使曲轴转动阻力增大，在蓄电池电压不变的情况下，可以用增加电量的方法对柴油机进行启动。在条件允许的情况下，可以换用冬季润滑油。

当柴油扫帚处环境的温度为-35左右时，柴油启动后，如果向水散热器内加注冷水，则由于温度太低，会使冷水进入散热器内即刻结冰，所以在环境温度较低的地区，要向水散热器内加注与环境温度相适应的防冻液，以防机体、散热器及水泵冻裂。

【金阳电气】金洋电气自动化设备有限公司是集科、工、贸于一体，提供各类完善的销售技术服务，期待您的来电。

冬天气温低，玉柴发电机组汽缸盖十分容易裂，因此下面几个防止玉柴发电机组冬天爆缸和解决方法希望能够帮助到大家！

其主要缘由有以下几个方面：

- 1、启动后才加冷却水。柴油机启动后，柴油发电机内温度当即升高，假若这时参加冷却水，汽缸体与汽缸盖急剧冷却，就会因冷缩而裂缝。
- 2、停机后，没有放冷却水。机内水成冰，体积增大，发作汽缸体和汽缸盖胀裂。
- 3、发电机组作业时，冷却水短少或水箱开锅机温过高，俄然参加冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷缩短也会导致开裂。
- 4、发电机组长时辰作业，机内温度高，泊车后当即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。
- 5、运用减压机停机，使高温的气缸盖俄然遇到酷寒空气而导致开裂。

【金阳电气】坚持“以诚待人、以心换心”认真的工作方针，拥有了足以自豪的业绩。

