

多孔砖「金牛砖瓦」厂家直销 多孔砖厂家

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 多孔砖「金牛砖瓦」厂家直销 多孔砖厂家 |
| 公司名称 | 金华市金牛砖瓦厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金华市金东区曹宅镇前王山背 |
| 联系电话 | 13819992099 |

产品详情

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，多孔砖供应，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖】厂家金牛与您分享：通风机选型与安装。

- 1.抽热风机（送热风机）安装位置应根据窑型来确定。一般情况下，一烘一烧窑安装在干燥窑出车端第二个车位为宜；直通道窑安装在预热带适当位置；
- 2.排潮风机安装在干燥窑（段）进车端第二个车位；
- 3.通风机进风口和出风口风道连接，应做成小于45度裤叉形式风阻小。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖】厂家金牛与您分享：

冷却带对于砖来说是降温，多孔砖尺寸，对于从出车端进来的风来说，应该使风在走完冷却带到达保温带时能升高到300 左右，以免低温风冲击仍处于高温状态的砖体，造成其表层迅速收缩，内部纹丝不动，形成隐形裂纹的哑砖。因此，那种从出车端“拉空窑尾”以追求产量的做法并不可取，多孔砖，无论如何总要保持出窑端后一个车上的砖能手拿而不太烫为原则。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖】厂家金牛与您分享：

推车机故障

推车机可能出现的故障及其处理方法如下：

（1）油缸筒漏油

可能是密封牛皮碗磨损、，此时更换牛皮碗。也可能是新牛皮碗干缩，故换用新牛皮碗时，应预先放温水中浸泡后才使用。

（2）油泵供油量不足，车速减慢

检查出油管的油量，若不出油或出油量小，应检查油泵的钢球阀门，看弹簧是否太紧或太松，松与阀座是否吻合严密，进油管上过滤器的滤网是否堵塞，然后对症处理。若以上没有问题，应继续检查泵前的密封环是否压紧，密封圈是否完好。若密封圈已经磨破而造成漏油就应更换。

（3）顶杆推出后不能退回

可能是牛皮碗太紧，回油阀失灵，回油管堵塞，顶杆太长或其他原因产生变形，配重下降时受阻等，查明原因后进行排除。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

多孔砖-「金牛砖瓦」厂家直销-

多孔砖厂家由金华市金牛砖瓦厂提供。金华市金牛砖瓦厂（www.jnzwc.com）是浙江金华，砖、瓦及砌块的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金牛砖瓦厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金牛砖瓦厂更加美好的未来。同时本公司（www.jinniu-zw.cn）还是从事非黏土烧结砖厂家，烧结砖生产厂家，烧结砖厂家的厂家，欢迎来电咨询。