

佛山橡胶同步带 东莞市宏利传动 橡胶同步带批发厂家

产品名称	佛山橡胶同步带 东莞市宏利传动 橡胶同步带批发厂家
公司名称	东莞市宏利传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道窖镇蔡白村蔡屋小组油站路14号
联系电话	13826940115 13826940115

产品详情

橡胶同步带轴承发热

可能的原因 改正措施

传动装置张力过大

1.同步带轮沟槽磨损-同步带碰触底部，除非用过大张力，否则不能传动动力

1.更换同步带轮，适当调整传动装置张力

2.不适当的张力 2.运行调准

同步带轮过小 不按电动机制造厂推荐的滑轮直径作设计 使用传动装置手册重新设计

轮轴条件不良 1.轮轴设计的安全系数不足 1.检查轴承设计

2.没有适当维修轴承 2.对轴承调准和加润滑油

同步带轮在轴上位置不当 错误或有障碍问题 放置同步带轮尽量靠近轴承移去障碍物

同步带滑动 传动装置张力不足 重新调准

宏利：能为您的同步带进行各种特殊加工，例如：加导向条、挡块、背衬加工等。在同步带上加导向条，一般是在具有同步带所有性能之外，还能利用导轨排除横向移动。沿皮带长度开凹槽的设计方式使得

皮带再通过带轮时具有良好的挠性；在同步带上加的挡板同步带生产厂家可以利用磨具加工成任何的形状，双面齿橡胶同步带，以实现装运、推动、提升或启动的需要；设备在工作的时候需要使用到皮带的背面的时候，各种各样的挤压成型和层压技术处理的背衬能够满足各种客户的生产加工要求。

橡胶同步带的使用寿命无疑是很多使用者非常关心的问题，生产橡胶同步带，这决定了一系列诸如成本控制之类的实际考量，除了材质之外什么决定了一条皮带的寿命呢？在之前的文章中，佛山橡胶同步带，同步带生产厂家有与各位分享过以下这些影响皮带寿命的因素：空气中的氧、臭氧、热、光、机械应力等原因，并且由于这些影响因素的存在，使得我们无法很好的判断一条皮带的使用寿命。

佛山橡胶同步带-东莞市宏利传动-橡胶同步带批发厂家由东莞市宏利传动科技有限公司提供。东莞市宏利传动科技有限公司（www.dghlbelt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！