

# 无接触式全自动洗车机品牌 车猫 无接触式全自动洗车机

产品名称	无接触式全自动洗车机品牌 车猫 无接触式全自动洗车机
公司名称	金华车猫汽车清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区罗店镇北山路1233号
联系电话	13248889987 13248889987

## 产品详情

金华车猫汽车清洗设备有限公司专业生产和加工全自动洗车机配件和代加工全自动无接触式洗车机，本公司也是国内唯一采用标准件生产全自动洗车机的厂家，为以后的维护保养带来了方便！

车猫与您分享：

有些车主停车没养成拉手刹的习惯，结果车溜坡。还有些车主担心，经常拉手刹，但当再次起步时又忘记放手刹，甚至直到闻到焦糊味才停车检查。如果发现开车时没放手刹，哪怕路不是很长，也应该检查一下，根据制动器零部件磨损程度，必要时进行维修或更换。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

金华车猫汽车清洗设备有限公司专业生产和加工全自动洗车机配件和代加工全自动无接触式洗车机，本公司也是国内唯一采用标准件生产全自动洗车机的厂家，为以后的维护保养带来了方便！

车猫与您分享：

检测在前春游在后

春季是出游的大好时机，维修技师提醒大家，出行前必要的检测不容忽视，特别是SUV，更得仔细检测。

首先要检查制动系统，先感觉一下制动系统有无异常，反应是否灵敏。同时检查一下轮胎，看看上面是否有异物、有破损的地方，还要检查一下轮胎的磨损标记线，无接触式全自动洗车机加盟，如果已经磨到了标记线就要及时更换轮胎。其次是要听听车在行驶时底盘等部位是否有异响，是否有漏油的地方，需要更换的油、液要及时进行更换。另外提醒SUV车主最好缩短换油里程，定期更换高品质的机油。第三步要检查一下发动机舱，无接触式全自动洗车机安装，看看电路是否有老化、破损的地方，各部件是

否有松动、变形的情况，无接触式全自动洗车机品牌，如发现有问题，要及时进行维修、处理。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，无接触式全自动洗车机，我们将竭诚为您服务！

金华车猫汽车清洗设备有限公司专业生产和加工全自动洗车机配件和代加工全自动无接触式洗车机，本公司也是国内唯一采用标准件生产全自动洗车机的厂家，为以后的维护保养带来了方便！

车猫与您分享：

经常有一些司机在车辆启动、起步或熄火时习惯地轰几脚油门，即俗称为“上车三脚油，下车三脚油”。其原因是：启动时不轰油门打着;起步时不轰油门易熄火;熄火时不轰油门下次启动困难。其实不然，轰油门使发动机的转速忽快忽慢，运转件的负荷忽大忽小，活塞在气缸中形成了无规律的撞击运动，严重时会造成连杆弯曲，打碎活塞，致使发动机报废。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

无接触式全自动洗车机品牌-车猫-无接触式全自动洗车机由金华车猫汽车清洗设备有限公司提供。金华车猫汽车清洗设备有限公司（[www.chemaoxc.com](http://www.chemaoxc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！