

# 人脸识别一体机 欧瑞达物联技术 人脸识别一体机厂家

产品名称	人脸识别一体机 欧瑞达物联技术 人脸识别一体机厂家
公司名称	无锡欧瑞达物联技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区芦中路55号清一产业园
联系电话	15161575258

## 产品详情

### ?什么是人脸识别技术?

人脸识别技术是指利用分析比较的计算机技术识别人脸。人脸识别是一项热门的计算机技术研究领域，人脸识别一体机，其中包括人脸侦测，自动调整影像放大，夜间红外侦测，自动调整曝光强度等技术。人脸识别技术属于生物特征识别技术，是对生物体(一般特指人)本身的生物特征来区分生物体个体。

人脸识别特指利用分析比较人脸视觉特征的信息进行身份鉴别的计算机技术。人脸识别是一项热门的计算机技术研究领域，人脸识别一体机方案，它属于生物特征识别技术，是对生物体本身的生物特征来区分生物体个体。我了解的视觉伟业公司人脸识别技术中被广泛采用的区域特征分析算法，它融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体，利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点，利用生物统计学的原理进行分析建立数学模型，即人脸特征模板。利用已建成的人脸特征模板与被测者的人的面像进行特征分析，根据分析的结果来给出一个相似值。通过这个值即可确定是否为同一人。

### 速通闸：人脸识别通道闸机常见故障及解决办法

故障一、通道闸后，有一边闸机开，另一边闸机不开。速通闸

1.重新检查一下同步联机线是否连好，保证连好以后，看看没有开闸的那台闸机的控制主板是否有收到开闸的信号，若没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。

2.控制主板端子有问题，建议更换。

故障二、断电之后，闸机不自动敞开。速通门

- 1.检查蓄电池是否存电，并用万用表检测是否在10V以上，否则要对其充电，若充不来电，要更换电池。
- 2.检查控制主板是否有问题，若有则或更换。

故障三、闸机开闸，指纹人脸识别一体机，但闸门不关。

- 1.检查左右两边闸机的红外光电感应器是否对好。
- 2.确保控制主板没问题，模拟走过通道，看看控制主板上的红外光电感应器的工作灯是否正常，否则证明红外光电感应器坏掉

产品价格对应的产品细节：用户在选购通道闸机时，会发现不同通道闸厂家的产品外观都很类似，基本功能也都大同小异，人脸识别一体机厂家，那为什么价格会差别那么大呢?关键在于细节，包括产品零部件的材质、结构设计、详细参数、等。能提供详细且专业的产品规格书和使用说明书的通道闸厂家可以优先考虑，能到通道闸厂家实地考察实物，仔细比较不同产品的细节对项目的影响。在没有弄清楚产品的细节差异之前比较价格是毫无意义的，也是很危险的，很多用户在确定外观和基本功能差不多之后，选择价格较低的产品，往往会使项目陷入不可收拾的困境。

人脸识别一体机-欧瑞达物联技术-人脸识别一体机厂家由无锡欧瑞达物联技术有限公司提供。无锡欧瑞达物联技术有限公司（[www.ordiot.com](http://www.ordiot.com)）位于无锡市梁溪区芦中路55号清一产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡欧瑞达在一卡通管理系统中享有良好的声誉。无锡欧瑞达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡欧瑞达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。