

定西排泥阀价格规格尺寸

产品名称	定西排泥阀价格规格尺寸
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

广州JM744X膜片式快开排泥阀尺寸标准广东排泥阀价格行情广东排泥阀安装指导

广州JM744X膜片式快开排泥阀概述

JM744X膜片式快开排泥阀主要用途是它安装在给类沉淀水池的底部壁外，用以排除池底的泥沙及污物。

广州JM744X膜片式快开排泥阀技术参数 型号

JM744X

材质

碳钢

连接形式

法兰

公称通径

DN50-500 (mm)

适用介质

水、油

压力环境

0.6-1.0MPa

工作温度

0 ~80

标准

国标

驱动方式

隔膜式

类型(通道位置)

直通式

广州JM744X膜片式快开排泥阀特点

JM744X膜片式快开排泥阀采用双室隔膜传动机替代活塞式阀门，无运动磨损，不会因杂质产生漏水，对泥沙淤积不敏感，不需要润滑，无机械磨损产生。密封性能好，采用衬胶阀板，阀座采用斜度开口不易趁机泥沙杂质。驱动介质压力低无需另设加压泵或空压机，采用手动换向阀或电磁四通换向阀集中控制，控制操作方便。经久耐用，使用寿命长。

故障之一，阀门不通。原因有：

控制通道被杂物堵塞（通道细小，容易堵塞）；

活塞因锈渍卡在高位置；虽上部受力，但不能向下移动，打不开主通道。

所以，活塞减压阀前必须安装过滤器；对于新安装或长期停用的减压阀，一定要拆开检查和清洗。

故障之二，阀门直通，不起减压作用。

原因有： 活塞在某一位置（不是高位置）卡住；

主阀阀柄在汽缸盘导向孔某一位置（不是密合位置）卡住；

主阀阀瓣下部弹簧断裂或失效；

脉冲阀阀柄在阀座孔内某一位置（不是密合位置）卡住，使活塞总是受压力；

主阀瓣与主阀座两密封面之间，有污物卡住或有刻痕；

膜片因疲劳或损坏而失灵。

对于减压阀，特别要强调定期检查。如发现污物、锈渍要及时除去；活塞环损坏应更新；弹簧失效要换成可用的；密封面如不密合，应重新研磨；膜片不灵要更换；经使用如确认阀柄较粗，应用砂纸打磨。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，排泥阀价格，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

在建设的时候，就已经预先在管道的高点和低点，都分别安装了排气阀和排泥阀，当管道中有出现空气的时候，就会实现自动排气，这样就不会影响供水的水压。如果管道中有出现泥土或淤泥的情况，排泥阀也会自动的将泥土排出。这样就可以保证，输送到金门的每一吨水都是清洁达标的。

排泥阀，斜管沉淀池：

- 1、必须做好排泥工作，并应保持排泥阀的完好、灵活，排泥管道的畅通，排泥周期应根据原水浑浊度和排泥水浑浊度确定；
- 2、启用时初始的上升流速应缓慢，清洗时应缓慢排水；
- 3、斜管表面及斜管管内沉积产生的泥渣应定期进行清洗；
- 4、出水浑浊度指标宜控制在3NTU以下。

定西排泥阀价格规格尺寸由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！