

# 3D形貌测量仪销售 无锡3D形貌测量仪 苏州盟讯电子有限公司

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 3D形貌测量仪销售 无锡3D形貌测量仪<br>苏州盟讯电子有限公司 |
| 公司名称 | 苏州盟讯电子有限公司                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 苏州工业园区方泾路10号1号楼558室（注册地址）         |
| 联系电话 | 15501478799 15501478799           |

## 产品详情

苏州盟讯电子有限公司座落于风景秀丽的历史文化名城——江苏省苏州市工业园区。是一家光学薄膜相关设备集研发、设计、加工、销售、服务为一体的制造型公司，专注于光学微结构热压设备，工艺及服务

3D形貌测量仪是全球首款采用光梳Optical Comb技术的高性能非接触式3D形状测量仪，也是大型工件形状测量仪和复杂工件形貌测量仪。

### 3D形貌测量仪特点

由于240mm行扫描范围，能够测量大羊排。

测量深度达130mm

微米精度

测量速度快，几分钟就完成测量

全自动影像仪的维护保养：1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温 $20 \pm 2$ ，湿度低于60%)，避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，3D形貌测量仪厂家，影响仪器性能。2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，3D形貌测量仪生产厂家，醉好再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。

那么自动影像测量仪的日常保养细则究竟有哪些呢？和其他传统的测量仪器不同的是，自动影像测量设备增加了更多先进的制作技术，所以在运行期间不需要太多的手动操作就可以完成测量任务，也因为这样的原因，所以自动影像测量设备的构造更加精细，3D形貌测量仪销售，平时在使用和存放时要注意方式方法。正确的保养方式可以让自动影像测量仪的使用寿命更长，无锡3D形貌测量仪，但是在通过测量仪对工件等进行测量时要注意，不可在有振动源的环境中使用这种仪器，当环境内存在振动源时，会让自动影像测量设备内部的元件出现质量问题，也会影响到测量精度。另外自动影像测量仪要用于无尘环境中使用，当生产场所中有太多灰尘时，要增加防尘装置，这样可以达到更好的保护效果，另外用户也要定期对仪器设备进行清洁。

3D形貌测量仪销售-无锡3D形貌测量仪-苏州盟讯电子有限公司由苏州盟讯电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州盟讯电子有限公司（[www.sz-mxdz.com](http://www.sz-mxdz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!