

烘干专用轴流风机配套厂家 厂家批发全国发货天盛

产品名称	烘干专用轴流风机配套厂家 厂家批发全国发货天盛
公司名称	青州市天盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市新创宜佳商贸城南300米路东
联系电话	18678001805

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市天盛机电有限公司

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，香港烘干专用轴流风机，以达到降温换气效果的一种设备。其具有耗能小、寿命长、经济实惠。但是大家知道负压风机是如何启动的吗？有什么注意事项呢？下面就是详细的介绍。

- (1)负压风机启动前应将风机进口调节风门严密关闭，以防误操作，带负载启动。
- (2)检查袖承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。
- (3)注意启动时间及空载电流是否正常。
- (4)电流表指示恢复到空载电流后，可调节风门开度在适当位置。
- (5)检查负压风机运行应无异常。

负压风机说到底就是一种通风装置，让室内的空气更加好，更加的清新，那么这么好的设备您安装了没有？下面为您具体的讲解一下，让您更加了解。

养殖户就将负压风机的用处用到了很好的效果：在冬天，利用负压风机循环，排除动物释放的异味，使

养殖厂达到空气畅通的目的。在夏天，则利用负压风机降低养殖厂的温度，从而达到通风降温的作用。

这就是负压风机为什么深受大家的喜欢，也是销量一直居高不下的原因。

噪声是发声体做无规则振动时发出的声音，而且噪音是一种污染，它会对人体造成一定的危害。很多人反应负压风机在使用过程中也会产生噪音，其实这个问题我们生产厂家也考虑到了。那么下面小编就来给大家负压风机的噪声解决方法。

原因一：负压风机安装时与窗框接触太紧，以致负压风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。

原因二：负压风机安装不良，负压风机安装应呈悬浮状态，烘干专用轴流风机定制，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

解决方法：请维修人员调整负压风机安装状态，使其呈悬浮状态。

原因三：负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，烘干专用轴流风机配套，失去消振作用，烘干专用轴流风机配套厂家，则工作时产生振动声。

解决方法：调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。

原因四：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

原因五：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因七：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

烘干专用轴流风机配套厂家-厂家批发全国发货天盛由青州市天盛机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市天盛机电有限公司（www.qztsjd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!