

长沙开福区空调维修,加氟,清洗

产品名称	长沙开福区空调维修,加氟,清洗
公司名称	长沙市岳麓区捷力家电维修服务部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区望城坡街道雷锋大道36号莱茵城B8栋101房
联系电话	15084945296

产品详情

长沙开福区空调维修,长沙开福区空调加氟,长沙开福区空调清洗,免上门服务费,一个电话快速上门!

服务热线:15084945296

空调缺氟后的现象

- 1、气管阀门发干,用手接触没有明显的凉感。其原因是制冷剂缺乏导致蒸发器内的沸腾终结点提早,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。
- 2、翻开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂缺乏,只是使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应削减。
- 3、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积削减,结露面积也削减,凝结水量下降。
- 4、丈量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂缺乏而使紧缩机工负荷削减,电流下降。

5、从室外机充氟口丈量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂缺乏导致了蒸发压力下降。提醒，室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象；只要液管阀门结霜阐明“缺氟”；只要气管阀门结霜阐明略微“缺氟”或环境温度过低；两个阀门都结霜阐明系统有二次节流现象。

长沙开福区空调维修,长沙开福区空调加氟,长沙开福区空调清洗，免上门服务费，一个电话快速上门！