

## 6AV6 642-0BA01-1AX0触摸屏屏幕花屏维修专家

产品名称	6AV6 642-0BA01-1AX0触摸屏屏幕花屏维修专家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:显示屏维修 触摸屏:操作屏维修 德国:人机界面维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

### 产品详情

6AV6 642-0BA01-1AX0触摸屏屏幕花屏维修专家；上海恒税电气就是你身边的工业电气设备维修顾问，欢迎了解工业电气设备维修实用故障排查技巧等其他西门子显示屏/人机界面维修经验，如需专业检修服务，请咨询。

6AV6 642-0BA01-1AX0触摸屏屏幕花屏维修专家，故障分析；西门子触摸屏维修常见故障及原因

#### (1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

#### (2) 故障二：触摸屏触摸无反应

现象：触摸屏时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因如下：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

串口发生故障；

操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。

西门子触摸屏开机来回重新启动进不了界面维修,进度条不继续前进维修,触摸板销售,触摸屏不能校准维修,触摸屏无背光维修,触摸屏高压板销售更换,参数修改不了维修,灯管销售,触摸屏灯管销售更换,液晶屏显示###号维修,西门子触摸板销售更换,高压板销售,液晶屏幕销售,面板参数不能修改,通讯不能链接,主板维修,触摸屏通讯PLC连接不上维修,液晶屏更换,无屏保维修,液晶屏无显示,西门子防爆触摸屏销售,吴西门子按键屏维修,西门子操作面板维修,触摸失灵维修,触摸反应慢维修,触摸不动维修,程序不动维修,死机维修,触摸屏按键坏维修,西门子操作面板按键坏维修,按键不灵维修,西门子按键膜更换销售,迪昊,通电无反应维修,触摸屏显示故障维修,西门子触摸屏程序备份,触摸屏OS更新,触摸屏通讯线销售,西门子触摸屏解密,触摸屏用高压灯管,键盘灯不亮维修,屏幕亮度调整,触摸玻璃更换,更换工业触摸屏,触摸开关长亮不熄修理,触摸屏死机。