

# 广东基恩士VT-A10触摸屏维修

产品名称	广东基恩士VT-A10触摸屏维修
公司名称	广州鹏控自动化科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:基恩士触摸屏 型号:VT-A10 尺寸:10英寸
公司地址	广州天河区珠村东环路110号113A房
联系电话	86-020-61059818 13418130307

## 产品详情

广东基恩士VT-A10触摸屏维修：触摸屏无响应

故障现象：基恩士触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。

故障分析处理

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏，然后替换主机。

如果是电阻触摸屏可进行如下检修：

检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接，请检查连线。

观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。

如果确认不是以上情况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换其它版本的驱动。

主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突，此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ.可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板。

如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。