

# 江苏南通绝缘垫预防性实验检验报告办理

产品名称	江苏南通绝缘垫预防性实验检验报告办理
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

配电房工具检测中心盐城滨海劳保用品检测

GB 13640-1992 劳动防护服号型

- 1、家实行工业产品生产许可证制度和安全标志认证制度。
- 2、确认该产品的制造商是否具有家颁发的安全标志认证证书（LA认证）。
- 3、确认产品是否有制造商名称、地址、生产许可证编号、安全标志认证号、生产日期、产品标准号，是否附有产品合格证和使用说明书。

GB 2892.9-1982 过滤式防面具滤罐对蒸气防时间的试验方法

GB 12012-1989 防酸工作服

GB 2626-2006 呼防护用品——自过滤式防颗粒物呼器

绝缘用具检测应该注意些什么？接地线使用注意以意事项1.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。2.接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。3.对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线，所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。装设接地线必须由两人进行。每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致。装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交待清楚。

GB 15701-1995 焊接防护服

GB 2892.4-1982 过滤式防面具滤罐对防时间的试验方法

使用保管注意事项：1. 绝缘操作杆使用前应检查型号规格、制造厂名、制造日期、电压等级及带电作业用（双三角）符号等标识是否清晰完整。2. 绝缘操作杆应光滑。3. 绝缘操作杆绝缘部分应无气泡、皱纹

- 、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间应粘结完好不得开胶。
- 4.握手的手持部分护套与操作杆应连接紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。
- 5.绝缘操作杆的规格必须符合被操作设备的电压等级，切不可任意取用。
- 6.操作前，绝缘操作杆表面应用清洁的干布擦试干净，使表面干燥、清洁。 7.
- 操作时，应与带电设备保持足够的安全距离。
- 8.操作者的手握部位不得越过护环，以保持有效的绝缘长度，并注意防止绝缘操作杆被或设备短接。
- 9.为防止因受潮而产生较大的泄漏电流，危及操作人员的安全，在使用绝缘操作杆拉合隔离开关