

东莞变频器维修价格费用-安川616G5-55KW变频器维修

产品名称	东莞变频器维修价格费用-安川616G5-55KW变频器维修
公司名称	东莞英成机电设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇康丽路305号明辉智创园928
联系电话	18033338794

产品详情

最近，修理三菱A540-55K变频器，修理初学者无法修理，所以来到了这里。这台机器本来就是坏的模块，更换模块后，这个初学者想测量驱动是否正常，把模块的触发器线取下，结果一通电就跳闸，检查后把另一个模块烧掉。他有日子，不知道为什么会发生这样的事原本IGBT模块的触发器引脚在拆除触发器线后有可能残留有少量的电压。此时，模块为半导通状态，一旦通电，由于短路而烧损。因为电力晶体管模块没有这个特性，所以可以这样测试。

东莞变频器维修价格费用-安川616G5-55KW变频器维修

变频器维修，找英成机电，专业变频器维修，伺服器维修，电路板维修，工控触摸屏维修，PLC维修，伺服器驱动器维修等工控设备，欢迎来电咨询。

修理安川616G5-55KW变频器，损伤厉害，原本一个早熔(三相各一个早熔)，发电工可能没有经验，模块没有检查出问题，也暂时找不到早熔，用铜线替换打开电源后发出很大的声音，根据两个模块破裂的我们的经验，早点熔断的话模块有问题的情况多，不过，模块破坏早点熔断的话不一定断的铜线代替容易熔断的做法看过好几次！

发现将三菱A240-5.5KW变频器更换为A540-5.5KW时，经常有人将A540-5.5KW“N”线接地。输电变频器发出很大的声音！变频器损坏厉害！另一方面，A540-5.5KW的“n”线和A240-5.5KW逆变器的接地线的位置相似！有些发电工在看不清楚之前就把地线接上；有些发电工误认为“n”线是避雷线！三菱变频器的客户请与接线留心的！

很多工厂供电的是发电机发电，当发电机发生故障时，经常会输出高电压烧毁逆变器和电子设备，这种情况我们都经常看到。去年深圳的拉丝厂一次损坏了20多台30KW变频器，停产10几天，造成重大损失，工厂用发电机做了很多保护方法，但效果不太明显，后来作为被动的保护方法，对变频器和机器的输入端的空气开关(220V471K)，有高电压时咖啡师短路，空气开关断开，保护逆变器，逆变器失效率大幅减少，咖啡师低廉，该方法昂贵

并联(三相为三角接和法)的咖啡师功率大小要求不严格，输入电流大的选择相对大(或几个并联)的咖啡师咖啡师工作时完全短路！此时也要求你的空气开关质量好，反应快！保护电流也不要太大！连接对象当然是空气开关的输出对象！

今天，有一部分小伙伴打来电话，关于咖啡师的问题，他听说一部分逆变器中输入端也有咖啡师，应该有保证作用，但是根据我们修理的逆变器的实际情况，轻微伤的只有电路基板的铜线被烧断，重伤的是整流模块，开关报炸时烧断强静电和电磁波电路基板的铜线，防止空气开关动作。所以，在变频器之外追加咖啡师就可以了！